



Matrícula:	<b>3158-LTV</b>	Kilometraje:	<b>235651</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>WF0DXXWPCHMK07626</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>12/11/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>FORD</b>			Fecha de peritación:	<b>1/06/2026 2:30:00</b>
Modelo:	<b>Mondeo</b>				
Versión:	<b>2.0 Híbrido 138kW (187CV) Trend HEV Auto sedán 138kW 4P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>215/60 R 16 99 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>215/60 R 16 99 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>215/60 R 16 99 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>215/60 R 16 99 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>215/60/16/99 V</b> DELIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 5 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 3 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del	<b>259</b>				

Dcha

Marca de neumático  
Tras Iz

**259**

Marca del neumático  
Tras Dcha

**259**





### Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>			Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>			Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>			Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>			Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Azul Oscuro</b>			Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>			Radio multimedia	<b>Sí</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>			Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>			Documento de matriculación	<b>Sí</b>
Categoría	<b>Turismo</b>				
Segmento	<b>Segmento 03</b>				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Pomo de palanca de cambio	Gastado	Reemplazar



Caja Retrov Ext IZ

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta Alu Del Iz

Rayado

Importe



Paragolpes Delantero

Rayado

Aceptable



Aleta Del Dr

Esquirla

Pintar



Aleta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





---

[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dnn66FHHpCvtg%2f%2fL5OyroNvj7gZaKco9pi%2feEtpY9gQ%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dnn66FHHpCvtg%2f%2fL5OyroNvj7gZaKco9pi%2feEtpY9gQ%3d&language=es-ES)