



Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	 België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DUD382 (chassisnr: WAUZZZFY8P2090783)

Aanbieder: Leasemaatschappij



AUDI Q5 50 TFSI E 2.0 50 TFSI E S TRONIC QUATTRO

Uitvoering volgens lease software: 2.0 50 TFSI E S TRONIC QUATTRO BE S LINE

Km-stand	82413 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	2150 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	282 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving	Voor + achter	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	26-06-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	195 kW		
		CO2 uitstoot	38 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Pack Assistance Stad, Standverwarming en verkoeling Plus, Lendensteunregeling elektrisch regelbaar Vr, Dakhemel in zwarte stof, Lichtmetalen velgen 5 spaken V-design, grafietgrijs, Pack Business Plus, Lader 10A, Leveringsvoorbereiding, Sfeerverlichtingspakket, Verduisterde zijruiten (vanaf de B stijl) en achterraut (ZONDER isolerendglas voor de voorruiten), Sportzetels voorin, Kinderzitbevestiging ISOFIX voor de passagierszetel vooraan, Pack assistance Tour

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel	 Reservesleutel
 Stekker set	 Onderhoudsboekje (Boekje)
 Hoedenplank/rolhoes	 Pack Assistance Stad
 Standverwarming en verkoeling Plus	 Lendensteunregeling elektrisch regelbaar Vr
 Dakhemel in zwarte stof	 Lichtmetalen velgen 5 spaken V-design, grafietgrijs
 Pack Business Plus	 Lader 10A
 Leveringsvoorbereiding	 Sfeerverlichtingspakket
 Verduisterde zijruiten (vanaf de B stijl) en achterraut (ZONDER isolerendglas voor de voorruiten)	 Sportzetels voorin
 Kinderzitbevestiging ISOFIX voor de passagierszetel vooraan	 Pack assistance Tour

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja
-------------------	------	-----------	------

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Zomer	235/55 R19
RV	5 mm	Zomer	235/55 R19

LA	5 mm	Zomer	235/55 R19
RA	5 mm	Zomer	235/55 R19

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen				
Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Diepe krassen				
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd				
Deel: Vleugel rechtsvoor Omschrijving: Krassen met verschade				
Deel: Bumper voor Omschrijving: Krassen met verschade				

Extra foto's

				
Linksachter	Rechtsvoor	Dorpel links	Dorpel rechts	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto 18	Extra foto 19	Extra foto 20




Extra foto 21



Extra foto 22



Extra foto 23



Extra foto 24

Documenten

Geen documenten gevonden.