

Citroen

BERLINGO

VIN: VR7EFYHT2PN547634



Description

	Date de 1ère immatriculation 10/08/2023	Odomètre 105840 km
Couleur Blanc	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation manuelle	Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser



002 Enjoliveur de roue / Arrière Gauche

Manquant

Acceptable



003 Haut de pare-chocs / Avant

Enfoncement

Réparation



004 Bas de pare-chocs / Avant

Cassé

Echange



005 Pare-brise / -
Capteur de pluie : Oui

Eclat

Acceptable



006 Kit fixation de phare / Avant Droit

Cassé

Echange




007 Pavillon / -

Enfoncement

Réparation



008	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage
			
009	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
010	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
011	Monogramme de porte / Arrière Droit	Manquant	Echange
			
012	Bloc feu (d'aile) / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
013	Pare-chocs / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☒ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☒ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	LEAO	215 / 65 / 16 / Tous	6 mm
Avant Droit	LEAO	215 / 65 / 16 / Tous	6 mm
Arrière Gauche	LEAO	215 / 65 / 16 / Tous	5 mm
Arrière Droit	LEAO	215 / 65 / 16 / Tous	5 mm
Arrière	MICHELIN	215 / 65 / 16 / Tous	7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Voyant maintenance / Manquant



Enjoliveur de roue / Arrière Gauche / Manquant



Haut de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-brise / - / Eclat



Kit fixation de phare / Avant Droit / Cassé



Pavillon / - / Enfoncement



Extérieur complet / - / Auto-collants



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Monogramme de porte / Arrière Droit / Manquant



Bloc feu (d'alle) / Arrière Droit / Cassé



Pare-chocs / Arrière Droit / Enfoncement