

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	179	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,50
Leergewicht (kg):	1441	zul. Gewicht (kg):	2060

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 79410069

Amtliches Kennzeichen: LU -B 0636

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 79410069
Amtliches Kennzeichen: LU -B 0636
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.2 Turbo 81kW S/S Edition Kompaktvan5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
18.03.2021	1547	Inspektion und Wartung
05.03.2022	2793	Bremsflüssigkeitswechsel
05.03.2022	2793	Inspektion und Wartung
24.03.2023	4299	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
24.03.2023	4299	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.03.2023	4299	Inspektion und Wartung
24.06.2024	6065	Inspektion und Wartung
24.06.2024	6065	Bremsflüssigkeitswechsel
09.04.2025	8018	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.04.2025	8018	Inspektion und Wartung
09.04.2025	8018	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.02.2026	10164	Inspektion und Wartung
24.02.2026	10164	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Nur 1 Schlüssel vorgelegt (Schließsatz)



Bild 6 : Türverkleidung vorne links zerkratzt



Bild 7 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 8 : Lackierung verschmutzt, Fremdanhaftungen



Bild 9 : Lackierung verschmutzt, Fremdanhaftungen



Bild 10 : Türverkleidung vorne rechts zerkratzt



Bild 11 : Stoßfänger hinten verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU B636

FIN

W0VERHNP2LJ561094

Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	03.06.2026, per Mail.
Besichtigung	09.06.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950 Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr Herrmann.
Bewertet auf	09.06.2026
Betritt	Vertragsnummer 79410069 Auftragsnummer 31197303 Rahmenkostenstelle zub

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-2.594,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.179,84 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-1.818,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.527,73 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.02.2020	Letzte Zulassung	20.02.2020
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Combo Life 1.2 Turbo Start/Stop Edition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VERHNP2LJ561094
HSN / TSN	1844 / AHI	Schlüssel-Nr.	10010726
Km-Stand abgelesen	10654	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M,Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	COULEUR PRINCIPALE - EXTÉRIEUR, GRIS ARTENSE MÉT (/ Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 94 H	Firestone / AllSeason	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 94 H	Firestone / AllSeason	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 94 H	Nexen / AllSeason	A / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 94 H	Nexen / AllSeason	A / O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Airbag: Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheizbar- und manuell anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fensterheber, elektrisch vorn, Front-Kollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappe verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung, Heiz- und Belüftungssystem mit Partikel- und Geruchsfilter, Innenraumbeleuchtung, 1. und 2. Sitzreihe, Instrumente, 3,5-LCD-Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen vorn, Kopfstützen, hinten (3 Stück), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad beheizt, unten abgeflacht, mit Lenkradfernbedienung, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Multimedia Radio mit 8-Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 205/60 R16, Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenschutzleisten, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitslenksäule, höhen- und längseinstellbar, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sitzbank in 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrerseite,, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traktionskontrolle (TC Plus), Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungs-System ISOFIX, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VRA=AQ Anhängerzugvorrichtung

0

APT=NM Gepäckraumnetz

0

Lackierung: Metallic

UD7=UB Parkpilot, hinten

0

Polster: Stoff Mistral Grau

RU9=RS Räder: Reserverad, Stahl 6,5Jx16

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 11.03.2025 bei Kilometerstand 8.018

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Türverkleidung vorne links zerkratzt, erneuern (Bild 6)	347,90	414	60	-208,40	-248
2. Tür hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)	495,80	590	60	-297,48	-354
3. Lackierung verschmutzt, Fremdanhaftungen, polieren (Bild 8, 9)	168,07	200	100	-168,07	-200
4. Türverkleidung vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 10)	347,90	414	60	-208,40	-248
5. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	437,82	521	60	-263,03	-313

Gesamt	1.797,49	2.139	-1.145,38	-1.363
---------------	-----------------	--------------	------------------	---------------

Fehlende Teile

	Kosten netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Nur 1 Schlüssel vorgelegt (Schließsatz)	382,35	455	100	-382,35	-455
Gesamt	382,35	455		-382,35	-455

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.