

Maxus

VIN: LSH14J7C8PA093529



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	05/06/2023	87045 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Tür / Vorne Links Mit Fenster : Ja	Kratzer	Smart Repair
			
002	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
003	Teppichboden / Vorne Links	Riss	Ersetzen



004

Dachholm / Vorne Links

Delle

Reparieren



005

Schweller / Links

Delle

Reparieren



006

Kotflügelverbreiterung / Hinten Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Ersetzen



007

Blinker / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



008

Stoßfänger / Hinten

Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



009

Tür / Hinten Links

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Ersetzen



010	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel
011	Tür / Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
012	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
013	Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen
014	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren




015

Tür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



016

Türzierleiste / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Gebrochen

Ersetzen



017

Dachholm / Rechts

Delle

Reparieren



018

Türeinstieg / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



019	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Ja	Kratzer	Akzeptabel
			
020	Sitz komplett / Vorne Rechts	Brandstelle	Smart Repair
			
021	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Links



Hauptreifensatz/ Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Teppichboden / Vorne Links / Riss



Teppichboden / Vorne Links / Riss



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dachholm / Vorne Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Blinker / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Tür / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Gebrochen



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Schritzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türerleiste / Rechts / Gebrochen



Türerleiste / Rechts / Gebrochen



Türerleiste / Rechts / Gebrochen



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Sitz komplett / Vorne Rechts / Brandstelle



Sitz komplett / Vorne Rechts / Brandstelle