

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	180 g/km	7.9	l/100 km
Außerorts:	120 g/km	5.3	l/100 km
Kombiniert:	142 g/km	6.3	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeuge mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	202 g/km	8.9	l/100 km
Mittel	151 g/km	6.7	l/100 km
Hoch	135 g/km	5.9	l/100 km
Höchstwert	164 g/km	7.2	l/100 km
Kombiniert:	157 g/km	6.9	l/100 km
Gewicht, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten Sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H/7.5Jx17x50.5 235/55R18 Min 96H/7.5Jx18x50.5 235/50R19 Min 96H/7.5Jx19x50.5

245/45R20 Min 96H/8Jx20x50.5 245/40R21 Min 96H/8Jx21x50.5 M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBES

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Varianten:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

Johan Bogren

(Unterschrift)

Zulassungsbescheinigung
Teil II:
Kennzeichen
NEUSTADT A.D.AISCH
LRA NEA
YV1XZL4V1N2783633
20220422
20211108
e9*2007/46*3146*NEA

GJ548306
NEA S891
25.05.2022



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht autom. oder vollautom. ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2702 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2702 mm, 2-3: 4425 mm, 3-4: 1873 mm
5. Länge: 4425 mm
6. Breite: 1873 mm
7. Höhe: 1632 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1580 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1581 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2080 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1070 kg, 2. 1070 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3680 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängeremasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 1600 kg
- 18.3 Zentralachsanhänger: 1600 kg
- 18.4 Ungeraden Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B3154T9
22. Arbeitsverfahren: Vierakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3 in Reihe.
25. Hubraum: 1477 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor
27. Höchstleistung: 95 kW bei 5000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: 95 kW bei 5000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Schaltgetriebe
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalthebeln auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
3,583	2,048	1,310	0,919	0,690	0,578	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 4.563
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1601 mm, 2. 1626 mm, 3. 1626 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/60R17 102V; 7.5Jx17x50.5/A/C, Hinten: 235/60R17 102V; 7.5Jx17x50.5/A/C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
- (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint., Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Standgeräusch: 66 dB(A)
- 47.1 Drive-by: Euro 6 AP
- 47.1.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.2 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: Prüfmasse: 1654 kg, Querschnittsfläche: 2.560 m², Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: f₀: 83.8 N/(km/h), f₁: 0.446 N/(km/h)², f₂: 0.04006 N/(km/h)²
- 47.2.1 Fahrzyklus: 36
- 47.2.2 Minialterungsfaktor (f_{acc}): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
280.2	31.4	24.4	18.0		0.11	0.83E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹

- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km, Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km, Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Windschutzscheibe, Steinschläge



Bild 14 : Windschutzscheibe, Steinschläge

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 134 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2022	Letzte Zulassung	25.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC40 (2017->) / XC 40 T2 2WD Momentum Core (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZL4V1N2783633
HSN / TSN	9101 / BOZ	DAT Europa-Code®	019100760790001
DAT Marktindex	DE001 6288	Km-Stand abgelesen	26387
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	95
Hubraum (ccm)	1477	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 01900	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 17 102 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 60 R 17 102 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 60 R 17 102 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 60 R 17 102 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachreling schwarz, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Hotspot (WLAN-Router integriert), Infotainment-System: Sensus Connect mit Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Origin, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 1-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen), Lendenwirbelstütze vorn, Lenkrad (Leder) 3-Speichen, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Motor 1,5 Ltr. - 95 kW KAT, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2702 mm, Red Key, Reifen 235/60 R17 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Textil, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textiltfußmatten, USB-Schnittstelle, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
15801	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
2707	Business-Paket
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
2400	Winter-Paket
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 25.03.2026 bei Kilometerstand 24.510

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe, Steinschläge, (Bild 13, 14)