

**Peugeot Partner 120 1.6 HDI L1 XR Profit +**  
2014 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Chassisnummer	VF37A9HN0DN550077
Eerste registratie	16-01-2014
APK geldig tot	29-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	303.136 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	303.136 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	133
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

**Opties & accessoires** 1

Airco

**Aanwezig bij voertuig** 4

Instructieboekje

Hoofdsleutel

Onderhoudsboekje







Reservesleutel / digitale sleutel

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)

Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



 <b>Bouwjaar</b> 2014	 <b>Vermogen</b> 55 kW / 75 PK	 <b>Brandstof</b> Diesel
 <b>Transmissie</b> Handgeschakeld	 <b>Kilometerstand</b> 303.136 km	 <b>BTW Voertuig</b> Ja

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2019

## Schades (16)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop linksvoor

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht en slijtage

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Stuurhuis versleten, geluid bij het sturen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop rechtsvoor

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Doffe koplamp

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Doffe koplamp

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop rechtsachter

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen

---


**Schade exterieur - Portier linksachter**

**Soort schade**

Deuk

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Portier rechtsachter**

**Soort schade**

Deuk

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Linksachter**

**Soort schade**

Deuk

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

+ stootlijst vervangen

---

**Schade exterieur - Dak**

**Soort schade**

Roest

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-01-2014	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
28-03-2017		Autobedrijf
26-04-2017		Autobedrijf
19-05-2017		Autobedrijf
19-08-2017		Overig zakelijk
30-11-2022		Autobedrijf
19-01-2023	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
29-12-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	bestuurdersairbag	centrale vergrendeling
elektrische ramen voor	tussenschot volledig		

Extra foto's

