

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 09/03/2026 13:23	Targa	Km 98912	Danni Totali
--	-------	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca AUDI	Modello A6 dal 2018	Colore Bianco.pastell/doppio	Data Immatricolazione 11.01.2023
---------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca AUDI	Note Veicolo ritirabile presso Green Life Credit Agricole in Parma via La Spezia n.138 previo accordi al n.3346626522
---------------	--

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	NO	NO	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Dunlop	Tipologia: Invernali	Battistrada 50%
Marca Posteriore Dunlop	Tipologia: Invernali	Battistrada 50%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera:
-------------	------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Disco ruota in lega ant sx	Graffio	
2	Disco ruota in lega post sx	Graffio	
5	Disco ruota in lega post dx	Graffio	
6	Disco ruota in lega ant dx	Graffio	
7	Paraurti posteriore	Graffio	
8	Parafango post dx inferiore	Graffio	
9	Kit gonfiaggio e riparazione	Mancante	
3	Porta ant sx	Graffio	
4	Paraurti anteriore	Graffio	
		Totale	