




www.PS-Team.de



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																								
1. Number of axles / wheels:		2. Axle 1/2		3. Powered axles (number, position):		4. Interconnection of powered axles:		5. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:		6. Wheelbase[mm]:		7. Axle spacing [mm]:		8. Length [mm]:		9. Width [mm]:		10. Height [mm]:		11. Mass in running order [kg]:		12. Actual mass of the vehicle [kg]:		13. Technically permissible maximum masses:		14. Technically permissible maximum laden mass [kg]:		15. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		16. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		17. Technically permissible maximum towable mass in case of:		18. Drawbar trailer [kg]:		19. Centre-axle trailer [kg]:		20. Unbraked trailer [kg]:		21. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		22. Manufacturer of the engine:		23. Engine code as marked on the engine:		24. Working principle:		25. Pure electric:		26. Class of Hybrid (electric) vehicle:		27. Number and arrangement of cylinders:		28. Engine capacity [cm³]:		29. Fuel:		30. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:		31. Type of dual fuel engine:		32. Maximum power:		33. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):		34. Maximum net power [kW] (electric motor):		35. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		36. Gearbox (type):		37. Gear:		38. Gearbox ratios:		39. Final drive ratio:		40. Maximum speed [km/h]:		41. Axle(s) track (1./2.) [mm]:		42. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:		43. Axle 1:		44. Axle 2:		45. Trailer brake connections:		46. Code for bodywork:		47. Colour of vehicle:		48. Number and configuration of doors:		49. Number of seating positions (including the driver):		50. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:		51. Number of wheelchair user accessible position:		52. Sound level:		53. Stationary [dB(A) at min⁻¹]:		54. Drive-by [dB(A)]:		55. Exhaust emission level:		56. Parameters for emission testing of V _{ind} :		57. Test mass [kg]:		58. Frontal area [m²]:		59. Road load coefficients:		60. Driving cycle:		61. Driving cycle class:		62. Downscaling factor (f _{sc}):		63. Capped speed:		64. Exhaust emissions:		65. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		66. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]		67. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		68. Declared maximum RDE values (if applicable):		69. Complete RDE trip:		70. Urban RDE trip:																																																																	
2/4		28.1		28.1.2		29		249		2628		2628		4386		1841		1613		1628		1703		16		16.1		16.2		16.4		18		18.1		18.3		18.4		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
2/4		28.1		28.1.2		29		249		2628		2628		4386		1841		1613		1628		1703		16		16.1		16.2		16.4		18		18.1		18.3		18.4		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
2/4																																																																																																																																																																																																											



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

SEAT
Service-Nachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	VSS2225F4R6541804
Typbezeichnung	ATECA 2,0 TSI CUPRA ST221 D54A7A
Datum der Auslieferung	21.06.2024

Einzelnachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	25.06.2026
Laufleistung	22.617 km
Auftrags-Nr.	2026003092
Hinweise und Empfehlungen	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Öl f. Allradkupplung ☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Auto Meyer GmbH Bergweg 41 49393 Lohne Deutschland
Autorisierter SEAT Service-Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 13 : Servicenachweis



Bild 14 : Motorhaube, eingedellt




Bild 15 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 16 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 17 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 18 : Leichtmetallfelge hinten rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6037596
Hersteller	Cupra
Model	Ateca
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, (Facelift) 2023 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	44.957,97
VIN	VSSZZZ5F4R6541804
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	M Z7605

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6037596 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118915	14.12.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Tür vorne Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne rechts	22.624,35

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Cupra	Typ / Verkaufsbez.	Ateca (KHP/KBP)(08.2020->) / Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F4R6541804
HSN / TSN	7593 / ATK	DAT Europa-Code®	011890060050001
DAT Marktindex	DE001 6499	Km-Stand abgelesen	22656
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	"Magic" Schwarz / 1Z, LF9R
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 98 V	Tracmax / Ice Plus S210	W /O	7 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 V	Tracmax / Ice Plus S210	W /O	7 mm
2 links	245 / 40 R 19 98 V	Tracmax / Ice Plus S210	W /O	8 mm
rechts	245 / 40 R 19 98 V	Tracmax / Ice Plus S210	W /O	8 mm
Notrad				

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 69 Ah, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2631 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Schriftzug auf der Heckklappe, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor, Stoßfänger vorn Cupra-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
4312	Fahrassistenten-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
33513	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum


2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 25.06.2026 bei Kilometerstand 22.617
bis Wartung verbleiben: 15.000 km oder 364 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterreifen, Abweichung vom Auslieferungszustand, erneuern
2. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt, (Bild 14)
Tür hinten rechts, eingedellt,
Stoßfänger hinten, zerkratzt, (Bild 17)
Leichtmetallfelge hinten rechts, zerkratzt, (Bild 18)