

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number

1002557924

VIN

WVGZZZ5N4PW534062



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model

Tiguan R-Line 4Motion 2.0 TDI SCR 147kW 7-speed DSG 4 doors

Roadworthy

Yes

Vehicle category

Passenger car

Vehicle type

Suv

Date of first registration

26/05/2023

Interior colour

Black

Exterior colour

White

Roof colour

White

Mileage

55790

Engine type

Diesel

Mode of drive

All wheel drive

Number of doors

4

Number of seats

5

Gearbox

Automatic

Number of keys

2

Number of cylinders

4

Number of gears

7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date

31/05/2027

Registration certificate available

Yes

Maintenance last mileage**Maintenance booklet**

No

Maintenance last date

Vehicle equipment

Campo di molleggio 18 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno	Motore turbodiesel 4 cil. 2.0 L/147 KW(4V) TDI Common-Rail motore base: T6F
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "R-Line"	Drive Assistance Pack
Emergency Call	Assetto sportivo ribassato di 10mm, include sterzo progressivo
Cerchi in lega "Suzuka" 8,5J x 20" in Dark Graphite con pneumatici AirStop® 255/40 R20	Sedili anteriori comfort sport
Prolungamento intervallo Service	Comandi vocali
Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)	Applicazioni cromate ai tasti anteriori
Rilevatore di corsia	Cassetti sotto i sedili anteriori
Ambient Light (30 tonalità)	Riconoscimento segnaletica stradale
Ricezione radio digitale DAB+	Navigatore "Discover Pro"
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.B	Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
2 USB-C anteriori con potenza di ricarica fino a 45 W	Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold	Pedali e poggiapiedi in acciaio spazzolato
Pneumatici senza determinazione della marca	Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Misure di protezione ampliate per pedoni	Programma di vendita nazionale, Italia
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"	Barra stabilizzatrice anteriore
Sistema di alimentazione Diesel	Barra stabilizzatrice posteriore
Passo	Cambio a innesti diretti DQ381
Ciclo di fabbricazione Wolfsburg	Senza etichette e logo
Senza sistema di trazione alternativo	Terminale di scarico posteriore (standard)
Senza denominazione motore	Tappetini anteriori e posteriori (bordatura in similpelle)
Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)	Zone climatiche standard
Libro di bordo in italiano	Sistema controllo elettronico stabilità con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino
Campo di peso 15 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni	Eliminazione Tire Mobility Set
Senza dispositivo di traino	Freni anteriori a disco
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1	Coperture per ruote in lega leggera
Telaio con assetto sportivo	Attrezzi di bordo
Sterzo progressivo	Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato	Trazione integrale
Senza protezione inferiore supplementare del motore	Senza motore elettrico (hybrid)
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore	Freni posteriori a disco
Primo rifornimento con carburante di serie	Paraurti R-Line in colore carrozzeria, elementi di Design cromati
Senza equipaggiamento per il trasporto	Senza pneumatici supplementari
Driving Profile Selection	Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
Volante sportivo multifunzione in pelle con comandi touch e palette	Senza parete divisoria
Portatarga ant. e post. (ECE)	Senza fondo vano bagagli
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.	Sedili anteriori regolabili in altezza
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)	Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Sedile passeggero anteriore completamente ribaldabile	Cerchi in lega "Suzuka" 8,5 J x 20" Dark Graphite
Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle	Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale	Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno
Appoggiatesta posteriori (3 unità)	Chiusura centralizzata con telecomando
Senza riscaldamento sedile	Specchietto interno schermabile automaticamente
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio	Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori
Parabrezza in vetro atermico	Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Cristalli posteriori e lunotto oscurati	Spoiler posteriore in stile "R"
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida	Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz	Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari	Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole
Inserti decorativi "Carbon Grey" per cruscotto e porte anteriori	Senza estintore
Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità	Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia	Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
Senza rete/tasca fermacarico	Cielo in colore nero
Pomello della leva cambio in pelle	2 luci LED nel vano piedi anteriore
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente	Senza cavo di ricarica Mode3
Dispositivo antiavviamento elettronico	Presa 12 V nella consolle centrale e nel vano bagagli
Riscaldamento aria supplementare elettr.	Differenziazione categorie di vetture -550-
Controllo pressione pneumatici	Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
Listelli sottoporta nei vani porta	Ripiano portaoggetti al cielo tetto
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori	Navigatore "Discover Pro"
Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"	Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Senza 2a batteria	Radio
	Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari - per fari LED-Matrix

Vehicle equipment	
Alternatore trifase 140 A	Fari IQ.Light LED MATRIX
Sensore pioggia	Regolazione dinamica dei fari e luce in curva
8 Altoparlanti	2 luci di lettura anteriori
Gruppi ottici posteriori con tecnica LED, Rosso Scuro	ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
Fanale retronebbia	Indicatore livello acqua tergicristalli
Luci all weather e luci di svolta	Senza lavafari
Clacson bitonale	Paese non a temperature elevate
Antenna solo per ricezione FM, Diversity	Illuminazione vano bagagli
Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"	Versione non fumatori
Digital Cockpit Pro	Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto	Tensione d'esercizio 12 V
Bluetooth	Allestimento R-line
Circolazione a destra	Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Non è una versione promozionale	Funzione ECO
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento	Rilevatore di stanchezza
Non è una vettura speciale, versione standard	Senza cavo di ricarica
Variante equipaggiamento base	Verniciatura standard
Cambio automatico a 7 rapporti o DSG per trazione integrale	Ammortizzatori anteriori
Predisposizione per upgrade di Prodotto	Sound esterno versione standard
Batteria 420A (70Ah)	Pneumatici AirStop® 255/40 R20
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali	Coda corta
Liquido refrigerante R1234yf	Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore
Senza display Head-Up	Vettura con guida a sinistra
Navigator	Alloy wheels

Tyres (mounted)										
Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Pirelli	Front	Left	Summer	Alu	255 20 R40	101	Y	6 mm	V	V
Pirelli	Front	Right	Summer	Alu	255 20 R40	101	Y	6 mm	V	V
Pirelli	Back	Left	Summer	Alu	255 20 R40	101	Y	6 mm	V	V
Pirelli	Back	Right	Summer	Alu	255 20 R40	101	Y	6 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories		
Toolkit present Yes	Repair kit present No	Compressor present No
Spare wheel No	Temporary spare wheel No	

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Rear bumper, upper part	Scratched	Repair
2	Bumper dismantling	N/a	N/a
3	Front door Right	Dentend	Repair
4	Front door Left	Dentend	Repair

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Alloy front wheel Left	Scratched	Reminder
2	Alloy front wheel Right	Scratched	Reminder
3	Alloy rear wheel Right	Scratched	Reminder

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Tire inflation kit	Missing	Replace

Mercantile depreciation

Known previous damages

Yes

Previous damages detectable

No

Repainting present

No

Repainting professionally executed

No






Paint thickness measurement performed

No

Notes on the assessment

Vehicle identification :	WVGZZZ5N4PW534062
Vehicle condition :	Clean
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures



Commercial pictures



Damages

Devaluation factors

Component

Rear bumper, upper part

Side

1



Component

Bumper dismantling

Side

2

Component

Front door

Side

Right

3



Component

Front door

Side

Left

4



Danni from normale usura4

Component

Alloy front wheel

Side

Left

1



Damages

Usage damages

Component

Alloy front wheel

Side

Right

2



Component

Alloy rear wheel

Side

Right

3



Missing parts

Component

Tire inflation kit

Side

1

