DEKRA

Dekra Expertise SL
Calabozos 12
28108 Alcobendas

Nombre del expediente:	1558614A01793371045950
Fecha del anexo:	30/10/2026
N°.de valoración	135081402 20261030153726032

Datos del vehículo

Fabricante:	Mercedes-Benz	Matrícula:	3317NMK
Modelo principal:	CLE Coupe (BM 236)(09.2023->)	Kilometraje según indicador:	23.284 km
Versión:	CLE 220 d AMG Line Advanced Plus (236.304)		
VIN:	W1KMJ0EB5SF077073		
DAT €uropa-Code®:	01 570 117 004 0001		
Motor:	híbrido-suave 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)		
Carrocería:	Carrocería: 2 puertas		
Caja de cambios:	Caja de cambios automática - (9-pasos)		

Vehículo	**Mercedes-Benz - CLE Coupe (BM 236)(09.2023->), CLE 220 d AMG Line Advanced Plus (236.304)**		
Matrícula	3317NMK	VIN	W1KMJ0EB5SF077073
		Kilometraje según indicador	23.284 km
Tipo de pintura	Pint. metal. antiarañazos	Color	HIGH-TECH-SILBER METALLIC

Equipamiento de serie

24530 Acústica del motor en Altavoces (inter.)
38000 Alarma antirrobo
28409 Alfombras AMG
97832 AMG Advanced Plus
04277 AMG-Line interior
42929 Asistente a la conducción: ?
25791 Asistente a la conducción: activo Asistente de aparcamiento
18610 Asistente a la conducción: Asistente luz carretera adaptativa
41161 Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico
75945 Caja de cambios automática - (9-pasos)
29500 Calefacción del asiento delante
39898 Cargador wireless para Smartphone
10002 Carrocería: 2 puertas
25532 Central-Display (OLED)
37060 Cinturón de seguridad
28808 Climatizador automático (Thermatic)
27086 consola central negro alto brillo
77417 Depósito combustible: 66 Ltr. (?, Volumen 1)
25401 Digital Instrumentos display
35003 Elevalunas eléctric. delante + detrás
18582 Faro LED High Performance
37604 Iluminación ambiente (Plus) con Línea de luz directa
35508 Keyless-Go Instalación de arranque y Cierre centralizado
68802 Kit reparación de neumáticos (Tirefit)
50301 Llantas de aleación
24858 Mercedes-Benz Sistema de llamada de socorro
87421 Motor 2,0 Ltr. - 145 kW CDI híbrido-suave
79719 Motor eléctrico 17 kW (Propulsión híbrida)
24965 Multimediasystem MBUX (Premium)
25080 Módulo de comunicación Ramses (5G)
04094 Paquete de equipamiento USB
01706 Paquete de memoria
02610 Paquete espejos
03906 Paquete Luz interior
04706 Paquete portaobjetos
02215 Paquete styling (AMG / Exterieur)
26601 pedales de acero inox. diseño deportivo
37205 PRE-SAFE-System
70308 Programa electrónico de estabilidad (ESP)
33508 Respaldo del asiento trasero dividido / plegable
15490 Retrovisor exterior con Asistente de ángulo muerto
26086 Salpicadero Parte superior en efecto: nappa
40000 Sistema antibloqueo (ABS)
40199 Sistema de freno con grandes Discos de freno (Sistema frenos gran potencia)
25885 sistema de información Remote Service (Plus)
25891 Sistema-revisión: MBUX Navegador Premium
25892 Sistema-revisión: Scaner-huella digital para MBUX
24846 Smartphone integrad.
13220 Taloneras de entrada iluminación
30242 tapicería asientos: cuero sintético Artico / microfibra Microcut
28011 Techo interior Negro
70601 Tipo transmisión: Transmisión trasera
42000 Tren de rodaje deportivo
23103 Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas
69061 Volante (cuero napa, abajo aplanado)
69296 Volante (Sport cuero napa) con Multifunción
69103 Volante (Sport) con Multifunción

Equipamiento especial

00182 ?
26211 Acabado interior: Piezas decoración Ejes (Raute) acabado Plata
42919 Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril
40914 Asistente a la conducción: activo Asistente del freno
10715 Capó activo
39819 Cámara multifunción Mono (EURO-NCAP)
77039 Diesel - Depuración de gases de escape Bluetec SCR Generation 4
77045 Diesel - Depuración de gases de escape con ?
70438 Eje trasero: ? ?
50550 Llantas de aleación del./post.: 8x20 / 9x20 (AMG, múltiples radios, RVM)
03535 Paquete-aparcamiento con 360° Cámara
02235 Paquete-Night
11000 Pintura metalizada
00962 Preinstalación car sharing
29099 Refrigerante R 1234 YF
15813 Retrovisor exterior Negro pintado
39918 Sensores delante para Asistente en los cruces
39816 Sistema de cámaras 360 Grado
77652 Sistema de escape con DPF - Generación 2.0
16712 Techo panorámico/corredizo
79495 Tensión a bordo 48 Voltios Tecnología

Para una recalculación se necesita:

Repuestos

CR	DVN	N°PR	Nombre	Núm.	Pr./ud.	Prec. tot.
E	130	A2366303502	MARCO DEL TECHO (ARMAZÓN) IZ.EXT.	1	873,24	873,24
E			TIPO DE REPARACION, FORMADO POR:			
		A0009911233	REMACHE CIEGO 4 X 5,1	3		
		A0009918332	REMACHE CIEGO 6,4 X 15,5	2	0,83	1,66
		A0009918102	REMACHE CIEGO 3,2 X 4,5	4		
E		A012989177112	JUEGO DE COLA Y APLICADOR ARMAZÓN DEL TECHO IZ.	1	316,72	316,72
E	3511	A2366304502	ALETA MONTANTE C IZ.INT.	1	1.064,55	1.064,55
E			TIPO DE REPARACION, FORMADO POR:			
		A0049901697	REMACHE CIEGO 6,5 X 12,5	13	1,41	18,33
		A0049901797	REMACHE CIEGO 6,5 X 14,5	4	2,63	10,52
E		(A012989177112	JUEGO DE COLA Y APLICADOR ALETA TRAS.IZ.INT.	1	316,72	316,72
E	4335	A2366980100 9999	CUBIERTA IZ.	1	259,68	259,68
E	4487	A2366305102	ALETA (REFUERZO) IZ.EXT.	1	2.096,22	2.096,22
E		A2366304501	ALETA (ARMAZÓN) D.IZ.EXT.	1	548,65	548,65
E			TIPO DE REPARACION, FORMADO POR:			
		A0009917632	REMACHE CIEGO 6,4 X 12	13	1,69	21,97
		A0049901697	REMACHE CIEGO 6,5 X 12,5	1	1,41	1,41
		A0009918332	REMACHE CIEGO 6,4 X 15,5	11	0,83	9,13
		A0009918102	REMACHE CIEGO 3,2 X 4,5	2	0,64	1,28
E		A012989177112	JUEGO DE COLA Y APLICADOR MONTANTE A / MONTANTE B IZ.	1	316,72	316,72
E	4511	A2366373502	LARGUERO (ARMAZÓN) IZ.EXT.	1	485,86	485,86
E		A012989177112	JUEGO DE COLA Y APLICADOR LARGUERO (ESTRIBO) IZ.	1	316,72	316,72
E			TIPO DE REPARACION, FORMADO POR:			
		A0009917632	REMACHE CIEGO 6,4 X 12	29	1,69	49,01
		A0009918332	REMACHE CIEGO 6,4 X 15,5	2	0,83	1,66
		A0049901697	REMACHE CIEGO 6,5 X 12,5	1	1,41	1,41
		A0009918232	REMACHE CIEGO 6,4 X 14	1	0,97	0,97
E	5611	A2366701300	VENTANILLA LATERAL IZ.	1	212,27	212,27
E		A000989490511	KIT-REPARAC. VITRIFICACIÓN VENTANILLA LATERAL P.	1	62,69	62,69
E	20111	A2367202900	PUERTA IZ.	1	823,48	823,48
E		A2046820108	AMORTIGUACIÓN PUERTA IZ.	1	17,39	17,39
E		A2367350700	REFUERZO PUERTA DELANTERA PARTE TRASERA IZ.	1	21,31	21,31
E	44940	A009989757111	KIT-REPARAC. VITRIFICACIÓN PARABRISAS	1	64,81	64,81
E	51175	A2366303300	MONTANTE C PARTE SUPERIOR IZ.EXT.	1	137,03	137,03
E	52151	A2366304102	CHAPA DE UNIÓN ALETA TRAS.IZ.INT.	1	972,23	972,23
E	53121	A2366308902	ALETA TRASERA IZ.	1	1.036,46	1.036,46
E			TIPO DE REPARACION, FORMADO POR:			
		A0009918332	REMACHE CIEGO 6,4 X 15,5	1	0,83	0,83
		A0009918232	REMACHE CIEGO 6,4 X 14	8	0,97	7,76
		A0009917632	REMACHE CIEGO 6,4 X 12	20	1,69	33,80
E		A012989177112	JUEGO DE COLA Y APLICADOR ALETA TRASERA IZ.	1	316,72	316,72
E		A0059896320	MASA DE OBTURACIÓN ALETA TRASERA IZ.	1	30,50	30,50
E	53351	A2368804703	CUBIERTA PASE DE RUEDA P. IZ.	1	101,78	101,78

Mano de obra

CR	DVN	Posición trabajo	Operación	Tipo	Niveles	Horas	Pr./h	Prec. tot.
E	3511	Mano de obra	SUST. MONTANTE C CPL. IZ. (EN RENOVACIÓN ALETA TRASERA Y MARCO DEL TECHO)	K	3	4,90	33,38	163,56
E	4487	Mano de obra	SUST. ALETA (REFUERZO) IZ.EXT.	K	3	23,00	33,38	767,74
E		Mano de obra	SUST. ARMAZÓN DEL TECHO IZ. (PANEL PARED LATERAL DELANTE DESMONTADO)	K	3	4,00	33,38	133,52
D		Mano de obra	D+M REVESTIMIENTOS EN ESPACIO INTERIOR Y PIEZA ADOSADA EXT. (TRABAJO COMBINADO)	K	3	0,70	33,38	23,37
A		61-1143	D+M REVESTIMIENTO DE LOS BAJOS IZ.	M	3	0,50	33,38	16,69
T		54-1011	EJECUTAR PEQUEÑO CONTROL	E	1	0,20	33,38	6,68
A		54-7989	DESCONECTAR/CONECTAR CABLE TIERRA DE LA BATERÍA	E	1	0,30	33,38	10,01
S		#72-1026	REGULAR PUERTA IZ.	K	1	1,50	33,38	50,07

CR	DVN	Posición trabajo	Operación	Tipo	Niveles	Horas	Pr./h	Prec. tot.
D		60-4805	D+M REVESTIMIENTOS INTER. Y PIEZA ADOSADA EXT. A: SUST. MONTANTE A IZ. COMPRENDE: D+M CUBIERTA EL LARGUERO DE ENTRADA IZ., CUBIERTA IZ.	K	3	17,40	33,38	580,81
E		63-6200	SUST. ARMAZÓN MONTANTE A IZ.	K	3	8,70	33,38	290,41
S		#82-6901	BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS (E) PARA PARABRISAS AJUSTAR	K	1	0,40	33,38	13,35
T		82-6330	COMPROBAR/AJUSTAR ANGULO DE LA INSTALACIÓN DEL BRAZOS DEL LIMPIACRISTALES PARA EL/DEL PARABRISAS	K	1	0,30	33,38	10,01
A		67-1715	SUST. SUPLEMENTO PARABRISAS (VEHÍCULO CON CÁMARA MULTIFUNCIÓN)	K	3	0,30	33,38	10,01
T		#42-1020	EJECUTAR CONTROL DE LOS FRENOS EN BANCO DE PRUEBAS	M	1	0,20	33,38	6,68
H		42-1350	PURGAR SISTEMA DE FRENO	M	1	1,00	33,38	33,38
A		67-1250	LIMPIAR VEHÍCULO INTER. DE ASTILLAS DEL CRISTAL	K	3	0,00	33,38	0,00
E		#97-2500	EJECUTAR PROTECCIÓN DE LOS HUECOS (PROMEDIO DESPUÉS FABRICANTE)	K	3	0,30	33,38	10,01
E	4511	Mano de obra	SUST. ARMAZÓN LARGUERO PLACA EXTERIOR EL ENTRADA CPL. IZ. (EN RENOVACIÓN DE ALETA TRASERA)	K	3	8,00	33,38	267,04
E	20111	72-1450	SUST. PUERTA IZ. COMPR.: MODIFICAR TODOS PIEZAS COMPRENDE: REFUERZO PUERTA DELANTERA PARTE TRASERA IZ., AMORTIGUACIÓN PUERTA IZ.	K	1	3,30	33,38	110,15
Z	47110	88-1105	D+M/SUST. PIEZAS DEFECTUOSAS PARAGOLPES D. (PARAGOLPES DESMONTADO) (VEHÍCULO CON AMG-LINE)	K	3	2,30	33,38	76,77
A		88-1102	D+M PARAGOLPES D.	K	3	1,10	33,38	36,72
A		88-1361	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES D. (PARAGOLPES DESMONTADO) (VEHÍCULO CON DISTRONIC)	K	3	0,20	33,38	6,68
A		88-1319	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES D. (VEHÍCULO CON SISTEMA PARKTRONIC)	K	3	0,10	33,38	3,34
A		88-1360	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES D. (VEHÍCULO CON ASISTENTE DE APARCAMIENTO)	K	3	0,20	33,38	6,68
A		88-1334	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES D. (VEHÍCULO CON 360° CÁMARA)	K	3	0,10	33,38	3,34
A		88-1374	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES D. (VEHÍCULO CON PROTECCIÓN PARA PEATONES / CAPÓ ACTIVO)	K	3	0,40	33,38	13,35
A		61-1077	D+M COMPARTIMENTO DEL MOTOR CUBIERTA D.CENTRO	M	3	0,30	33,38	10,01
E	51175	Mano de obra	SUST. MONTANTE C PARTE SUPERIOR IZ.EXT. (EN RENOVACIÓN ALETA TRASERA)	K	3	1,00	33,38	33,38
E	52151	Mano de obra	SUST. CHAPA DE UNIÓN ALETA TRAS.IZ.INT.	K	3	2,10	33,38	70,10
D		Mano de obra	D+M PIEZA ADOSADA EN DEL PARTE TRASERA ARMAZÓN (EN RENOVACIÓN ALETA TRASERA IZQUIERDA) (TRABAJO COMBINADO) COMPRENDE: VENTANILLA LATERAL IZ., CUBIERTA PASE DE RUEDA P. IZ.	K	3	9,10	33,38	303,76
E		Mano de obra	SUST. ALETA P. IZ. COMPRENDE: ALETA TRASERA IZ.	K	3	14,30	33,38	477,33
A		Mano de obra	D+M LUZ P. IZ. (TRABAJO COMBINADO)	E	1	0,10	33,38	3,34
A		88-8802	D+M PARAGOLPES P.	K	3	0,90	33,38	30,04
A		67-1510	EJECUTAR ? (DESPUÉS REPARACIÓN EN DEL PARABRISAS)	K	1	0,20	33,38	6,68
Z	57010	#88-8805	D+M/SUST. PIEZAS DEFECTUOSAS PARAGOLPES P. (VEHÍCULO CON PAQUETE DE DISEÑO AMG) (PARAGOLPES DESMONTADO)	K	3	0,60	33,38	20,03
A		88-8883	D+M SUPLEMENTO DE/PARA PARAGOLPES P. (VEHÍCULO CON AYUDA APARCAMIENTO)	K	3	0,50	33,38	16,69
A	67650+	40-1450	D+M RUEDAS TODOS COMPRENDE: D+M RUEDA D.IZ., D+M RUEDA P.DR., D+M RUEDA D.DR., D+M RUEDA P. IZ.	M	1	0,60	33,38	20,03
A		40-1468	D+M SUPLEMENTO DE/PARA 4 RUEDAS CPL. (EN MONTAGE CON ELEVADOR DE RUEDAS)	M	1	0,30	33,38	10,01
I	53112	63-1836	REPARAR ALETA P.DR.	K	3	* 2,00	33,38	66,76

Pintura

Método de pintura: Eurolack | Tipo de pintura: Pint. metal. antiarañazos

GP	DVN	Niveles	Nombre	MP	MK	Horas	Mano de obra	Prec. tot.
		Mano de obra	PREPARACION PARA PINTURA			0,43	14,35	14,35
		Mano de obra	PREPARACION PARA PINTURA PIEZAS SUPLEMENTARIAS PLASTICO			0,13	4,34	4,34
4		PIEZA NUEVA-S	MARCO DEL TECHO LATERAL IZ.	9	13,41	1,30	43,39	56,80
1	3511	PIEZA INTERIOR	MALETERO PARCIAL IZ.	15	22,35	0,70	23,37	45,72
3	4335	PIEZA NUEVA-K-V	PINTURA DE FONDO REVESTIMIENTO DE ENTRADA IZ.	25	37,25	0,80	26,70	63,95
4	4511	PIEZA NUEVA-S	LARGUERO DE ENTRADA IZ.	11	16,39	1,40	46,73	63,12
4	20111	PIEZA NUEVA-M	PUERTA IZ. CPL.	44	65,56	1,70	56,75	122,31
1	20112	SUPERFICIE	PUERTA DR.CPL.	21	31,29	0,80	26,70	57,99
4	40571	PIEZA NUEVA-S	MONTANTE A IZ.	13	19,37	1,50	50,07	69,44
1	47157	SUPERFICIE-K	PARAGOLPES D.	26	38,74	0,90	30,04	68,78
4		PIEZA NUEVA-S	ALETA TRASERA IZ.	58	86,42	4,30	143,53	229,95
2	53112	REP. NIVEL 1	ALETA TRASERA DR.	33	49,17	2,10	70,10	119,27
1	57230	SUPERFICIE-K	PINTURA DE FONDO PARAGOLPES P.	25	37,25	0,90	30,04	67,29

Resumen

Suma piezas de repuesto

	Precio total
según lista detallada (Suma total precio de repuestos)	10.551,49
Importe total	**10.551,49**

Suma mano de obra

	Horas	Precio/hora	Precio total
Carrocería 1	5,70	33,38	190,27
Carrocería 3	102,20	33,38	3.411,44
Electricidad 1	0,60	33,38	20,03
Mecánica 1	2,10	33,38	70,10
Mecánica 3	0,80	33,38	26,70
Total mano de obra	**111,40**		**3.718,54**

Bloque pintura

Mano de obra

	Horas	Precio/hora	Precio total
Mano de obra	16,96	33,38	566,11

Total pintura

	Precio total
Total mano de obra	566,11
Total materiales	420,38
Total pintura	**986,49**

Importe total

	Precio total
Total repuestos	10.551,49
Total mano de obra	3.718,54
Total pintura	986,49
Costes reparación neto	**15.256,52**
IVA (21,00%)	3.203,87
Costes reparación bruto	**18.460,39**

Todos los importes en EUR