

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4013501	Erstzulassung	25.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	31 436 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
Lagerplatz					
					
					
					

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Hutablage	✓	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✗

Reifen	
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm   	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm 
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm   	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden					
4	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

2		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 287,00€