

Ford

FOCUS BERLINA 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0NXXGCHNSM04225



Descripción

Matrícula 8870MZP	Fecha de matriculación 31/03/2025	Kilometraje 45884 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 29/05/2026	Fecha de peritación aprobada 01/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica


Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Brazo del limpiaparabrisas / Trasero	Faltante	Sustitución
			
002	Escobilla de limpiaparabrisas / Trasero	Faltante	Sustitución

			
003	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
			
004	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Rayado	Smart repair
			
005	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
006	Bombín de la cerradura / Delantero Izquierdo	Roto	Sustitución
			
007	Llanta / Trasero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Rayado	Smart repair
			
008	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar

			
009	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
010	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
			
011	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Rayado	Smart repair
			
012	Lamelunas / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	3.4 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	3.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	4.1 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Brazo del limpiaparabrisas / Trasero / Faltante



Escobilla de limpiaparabrisas / Trasero / Faltante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Abolladura



Bombín de la cerradura / Delantero Izquierdo / Roto



Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Lamelunas / Delantero Derecho / Rayado