

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nico Topp
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KI FJ82E

FIN

KNAC481AFR5185497

Vertragsnummer	13046172
Auftragsnummer	elsrm004491
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026, telefonisch
Besichtigung	17.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	28.403,36 EUR	33.800,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	33.109,24 EUR	39.400,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Nico Topp bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn Hericks.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 138 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Sascha Michael HERICKS, Holtenauer Straße 224, 24105 Kiel
Kennzeichen	KI FJ82E
Tag der Erstzulassung	03.06.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CV / EV6 77,4-kWh GT-line
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5185497
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Rot
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz/Weiss
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	29.826
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Ambiente-Beleuchtung, Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionsswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion und Querverkehr), Frontkollisionsswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckklappe elektrisch (inkl. Sensorsteuerung), Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Induktive Ladestation für Smartphones, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm, sensorgesteuert (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (sensorgesteuert), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer-Dual adaptive, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Metallic, Ladeanschluss: Adapter für V2L-Nutzung, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren vorn und hinten (PDW fr/rr), Polster: Wildlederoptik aus veganem Bezug in "Dark" (Schwarz), Privacy-Verglasung (ab B-Säule), Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Beifahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch

einstellbar, Sitze: Memory-Funktion Fahrersitz, Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Premium-Relaxion Sitz (Beifahrer), Sitze: Premium-Relaxion Sitz (Fahrer), Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung hinten, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sitzventilation vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Solarglas-Frontscheibe und vordere Seitenfenster, Sportpedale, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Totwinkelassistent aktiv, Türgriffe mit automatischer Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), V2L (Vehicle-to-Load): Laden von externen Geräten mit max. 3,6 kW, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metalliclackierung, Paket: P5 - Assist-Plus, Paket: P6 - Sound, Paket: P7 - Design

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 26.05.2025 bei Kilometerstand 28.983.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Nico Topp

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nico Topp
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
KI FJ82E
FIN
KNAC481AFR5185497

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
11.06.2026, telefonisch.
17.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Nico Topp bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn
Hericks.
17.06.2026
Vertragsnummer 13046172
Auftragsnummer elsrn004491
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 138 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller
Aufbauart
Sitzplätze
HSN / TSN
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)

03.06.2024
KIA
Mehrzweckfahrzeug
5
2233 / ABA
29826
Elektro
56

Letzte Zulassung
Typ / Verkaufsbez.
Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Schlüssel-Nr.
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Schadstoffklasse:

03.06.2024
EV6 77,4-kWh GT-line
4
KNAC481AFR5185497
10800606
06 / 2027
/ Elektromotor
2017/1151;WLTP;reine
Elektrofz
Leichtmetall
Leder / Schwarz/Weiss

Getriebe
Farbe

Stufenlos /
Rot / Metallic

Felgen
Polster / Farbe

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	59.990 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (25 Mon): VO			37.500 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Ambiente-Beleuchtung, Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion und Querverkehr), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckklappe elektrisch (inkl. Sensorsteuerung), Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Induktive Ladestation für Smartphones, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm, sensorgesteuert (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (sensorgesteuert), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer-Dual adaptive, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Mettalic, Ladeanschluss: Adapter für V2L-Nutzung, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren vorn und hinten (PDW fr/r), Polster: Wildlederoptik aus veganem Bezug in "Dark" (Schwarz), Privacy-Verglasung (ab B-Säule), Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Beifahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Memory-Funktion Fahrersitz, Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Premium-Relaxion Sitz (Beifahrer), Sitze: Premium-Relaxion Sitz (Fahrer), Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung hinten, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sitzventilation vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Solarglas-Frontscheibe und vordere Seitenfenster, Sportpedale, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Totwinkelassistent aktiv, Türgriffe mit automatischer Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), V2L (Vehicle-to-Load): Laden von externen Geräten mit max. 3,6 kW, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metalliclackierung	4	980*		412
	Paket: P5 - Assist-Plus	4	1790*		753
	Paket: P6 - Sound	5	900*		330
	Paket: P7 - Design	4	690*		290

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

1.785 EUR

Zwischenwert 1

39.285 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.05.2025 bei Kilometerstand 28.983

Km-Korrektur

Km = 29826 Kateg.: 32 = 30300 Diff. = 474
BZ2K = 0.105528 (AS = 0.81022 BS = -0.010074)

41 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9)	125	voll	-125
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	125		-125 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur (Bild 8)

Zwischenwert 2

39.201 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-350 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				738 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	7 mm	SO	-30 EUR
	vorne rechts	7 mm	SO	-30 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-61 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-61 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

206 EUR

Zwischenwert 3

39.407 EUR

Zwischenwert 4

39.407 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 33.813,00 EUR

WD= 5.592,00 EUR

VK= 39.405,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	28.403,36 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.396,64 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	33.800,00 EUR
 Verkaufswert	 ohne MwSt.	 33.109,24 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	6.290,76 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	39.400,00 EUR

Der Sachverständige
Nico Topp

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.


Service - Nachweis #1	Datum: 16.05.2026
km-Stand	28883
Reparatur-Auftragsnummer	105823
Durchführende Werkstatt	2863
Durchgeführter Service	30000 km 24 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☐ ☒
Bremsflüssigkeit	☒ ☐
Kühlflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒
Werkstattstempel  Autohaus Ernst GmbH & Co. KG Eckentförder Straße 390, 24107 Kiel +49 431 316200 info@dasisternst.de 	
Ihr nächster Service-Termin	
Datum: 05/2028	oder bei: 58883 km-Stand ¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

14

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 9 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair