Afdrukken

MACADAM









Peugeot 5008: 2AME664

Onderstelnummer:	**VF3MRHNSUMS128866**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**11/05/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**70223**	KW:	**96**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**1325**
Brandstof:	**Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Radio multimedia		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding half-kunstleder**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**225/55/18/92 H**			
	V L	**Goodyear: 5 mm**	V R	**Goodyear: 5 mm**
	A L	**Michelin: 5 mm**	A R	**Michelin: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**225/55 R 18 92 H**
Bandemaat V R	**225/55 R 18 92 H**
Bandenmaat A L	**225/55 R 18 92 H**
Bandenmaat A R	**225/55 R 18 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**259**
Bandenmerk V R	**259**
Bandenmerk A L	**261**
Bandenmerk A R	**261**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**0**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**		

Totale kosten excl. BTW	**1086,25**
Bekl zitting V L, Beschadigd, Aanvaardbaar	**0,00**




Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58




Sierlijst bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,81




Motorkap, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Opstap L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,81




Sierlijst zijw A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bekl bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Sierlijst bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Sierl vleugel V R, Kras(sen), E - Vervangen	57,63




Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Opstap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Sierlijst zijw A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu A R gepolierd, Roest / Corrosie, Aanvaardbaar	**0,00**


