


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNS8 RJ784745	Erstzulassung	25.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Lauffleistung	30 698 km
Modell	2008 2	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Dortmund		
------------	---------------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen




Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm






Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1 	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			- Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	oberflächlicher kratzer.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	139,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
6		Bauteil	Ladekantenschutz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	105,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	63,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

5		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
8		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	85,03€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	120,03€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

9	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
			- Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **604,03€**