Peugeot

5008 HYBRID 136 E-DCS6 ALLURE PACK

VIN: VF3MRHPY9RL024560



Description

N° d'immatriculation GX-171-GL	**Date de 1ère immatriculation** 31/05/2024	**Odomètre** 100341 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection BOISSY SOUS SAINT YON	**Date de l'inspection** 08/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 09/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair




003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





004	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair




005	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




006	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation




007	Aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture




008	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable
009	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




010	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





011	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable
012	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation




013	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Acceptable

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [ ] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	5.3 mm
Avant Droit	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	5.8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Tous	7 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin


Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.