DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7BAHPYX RE047274	Fecha matriculación	26/06/2024	Color	GRIS ACERO
Marca	CITROEN	Matrícula	1398MSP	Cuentakilómetros	30 570 km
Modelo	C4 Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI










Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Banda de portón
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Logo de portón
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

10

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-