Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline Business R
2020 - 81 kW / 110 PK - Benzine - Automaat



Chassisnummer	WVWZZZAWZMY038862
Eerste registratie	24-12-2020
APK geldig tot	03-06-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	115.872 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	115.872 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	130
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	81 kW / 110 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	115.872 km	Ja

Opties & accessoires 16

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeerhulp | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje | Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2026

Schades (20)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter


Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Slijtage
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders


Omschrijving
Geen




Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+ tankklepje manco





Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen




Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen




Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen





Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade interieur - Dashboard

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen



Schade interieur - Achterbank

Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen








Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Vlek
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Noodoproep beperkt beschikbaar.

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-12-2020	Eerste toelating	
07-05-2024	Registratie datum goedkeuring	
16-05-2024		Autobedrijf
29-05-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
03-06-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | adaptief demping systeem | airco automatisch | alarm klasse 3 | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | audio installatie | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | boordcomputer | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | connected services | cruise control adaptief | DAB | dakspoiler | dimlichten automatisch | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lederen versnellingspook | lichtmetalen velgen 16" | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeer assistent | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | R-Line exterieur | schakelpaddles | side-skirts | smartphone integratie | sportonderstel | sportstoelen | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | vermoeidheidsherkenning | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's















