

# SCHEDA VEICOLO

## Dettagli veicolo

VIN	VF1RJL00XUC388038	TARGA		PERCORRENZA KM	30298	DATA IMMAT.	30/06/2023
LOCALITA	TIVOLI (RM)					DATA PERIZIA	22/09/2025
MODELLO	Nuovo Arkana			COLORE	Grigio Grafite	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO





DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	X
Tessera Code Chiave	V
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/2
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Misto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Kumho	215/55/18	estivo	7 mm	
Pneumatico ant sx	Kumho	215/55/18	estivo	7 mm	
Pneumatico post dx	Kumho	215/55/18	estivo	7 mm	
Pneumatico post sx	Kumho	215/55/18	estivo	7 mm	
Ruota di scorta	Ruotino				

Dettaglio danni	
Componente: #PRM# Porta post.	Lato: SX
Componente: Paraurti post. lat.	Lato: DX
Componente: Scomposizione paraurti	Lato: DX
Componente: Paraurti post. centr.	Lato:
Componente: Scomposizione paraurti	Lato:
Componente: Rivestimento inf. paraurti post.	Lato:

#### LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura PRM: Normale usura