

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZX R1082018	Erstzulassung	23.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	7 792 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
					
					
					
					

Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
	Betriebsanleitung	✓
	Serviceheft	✓
	Ersatzschlüssel	✓
	Schlüssel	✓
	Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm	

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen 6.0 mm		Semperit 205/55/16 H Winterreifen 6.0 mm	
Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm		Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm	

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2

Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 0,00€