

Renault

MEGANE-SWIVESTATE TCE 140 EDC TECHNO

VIN:VF1RFB00X72356454



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	20/02/2024	64448 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Gris		
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Véhicule particulier	Thermique
Energie	Puissance	
Essence	140 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Jantes alliage	Radar de proximité avant
Toit ouvrant	Système de navigation	Régulateur de vitesse
Climatisation automatique	Radar de proximité arrière	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	30/03/2026	31/03/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Domma g e	Correction
001	Cache bagages / -	Manquant	Echange



002 Outils de bord / -

Manquant

Echange



003 Cric / -

Manquant

Echange



004 Aile / Avant Droit

Rayure

Peinture



005 Pare-chocs / Avant

Enfoncement

Réparation




006 Jante / Arrière Gauche

Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)

Rayure

Réparation



007 Pare-chocs / Arrière

Rayure

Peinture



008	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
009	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
010	Bas de caisse / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
011	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation

Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input type="checkbox"/> Plage arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	K UM HO	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
Avant Droit	K UM HO	205 / 50 / 17 / Été	5.5 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.7 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.2 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Éléments amovibles / Roue de secours



Cache bagages / - / Manquant



Outils de bord / - / Manquant



Outils de bord / - / Manquant



Cric / - / Manquant



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure