

BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G60)(07.2023->) 520 D M SPORT MLD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 4-TÜRIG


VIN: WBA11FL090CW54216



Beschreibung

	Zulassungsdatum 30/10/2025	Laufleistung 48328 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Limousine	CO2 147	Hubraum 1995
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 145 KW



#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen
			
002	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair



003

Seitenwand / Hinten Links

Delle

Smart Repair



004

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



005

Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Oben
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Lackieren



006

Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts

Beklebt

Ersetzen



007

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Beklebt

Ersetzen



008

Spoiler Heckklappe / Kofferraumtür / -

Beklebt

Ersetzen



009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
011	Klebesatz / Hinten ¹	Fehlt	Ersetzen

¹ Klebesatz für den Heckspoiler

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	PRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Links	PRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	PRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Oben / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Oben / Kratzer



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Beklebt



Spoiler Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt



Spoiler Heckklappe / Kofferraumtür / - / Beklebt