

(chassisnr: WF0RXXWPGRLA39522)



FORD TRANSIT CONNECT 1.5 ECOBLUE L1 TREND AIRCO

Uitvoering volgens lease software: 1.5tdci l1 trend 55kW euro6.2

Km-stand	165670 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1487 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	RTW/Marne	RTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	03-07-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	266 cm
Datum eerste afgifte NL	03-07-2020	Vermogen	55 kW	Laadvermogen	688 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	07-02-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

achteropkomend verkeer waarschuwing, airco, alarm klasse 1 (startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, armsteun voor, bestuurdersairbag, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, betonplex in laadruimte, Bluetooth, boordcomputer, Brake Assist System, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, bumpers in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, DAB, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, elektronische remkrachtverdeling, hill hold functie, lendesteun(en) verstelbaar, mistlampen voor, radio, start/stop systeem, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, verwarmde voorruit, WiFi, zijschuifdeur rechts

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Trekhaak, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_ anders (af fabriek), Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Voorstoelen beschadigd	: Ja, brandgat(en)	Kofferruimte beschadigd	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, ster en pijles		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, wassen	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Stenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RV	6 mm	All weather	Continental	205/60 R16
LA	3 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RA	3 mm	All weather	Continental	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	147783 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Bijzonderheden conditie	Distributie gebroken
Technische staat	Aandacht nodig
Motor	: Distributie gebroken

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Achterdeur links

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Achterdeur rechts

Omschrijving:

Deuk van binnen naar buiten

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Interieur

Omschrijving:

Vlekken en rooklucht

Gegeven oplossing:

Reinigen professioneel



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Gekrast en spuitniveau

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Scherm rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bekleding

Omschrijving:

Brandgaatje

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Zijde links

Omschrijving:

Beschadiging met deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Portier links

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto