



Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	126036657 - 0	Matrícula:	7548MDR

Datos del Vehículo			
SKODA - SCALA (NW) 5P (19-)			
Número de bastidor:	TMBEP6NW4P3058137	Kilómetros:	148.797
Fecha matriculación:	31/01/2023	Fecha visita:	23/03/2026
Año de fabricación:	2023	Lugar de inspección:	VO-MADRID-GALILEO
Combustible:	Gasolina	Sistema de navegación:	No
Color:	Blanco Candy Uniform	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 2814
Nivel combustible:	1/2	Ubicación vehículo:	C/GALILEO S/N

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Todo Tiempo	KUMHO	- 205/55/16	5mm
Delantero – Derecho	Todo Tiempo	KUMHO	- 205/55/16	5mm
Trasero – Izquierdo	Todo Tiempo	KUMHO	- 205/55/16	6mm
Trasero – Derecho	Todo Tiempo	KUMHO	- 205/55/16	6mm
Rueda recambio	Todo Tiempo	HANKOOK	- 195/65/15	8mm

Equipamiento

- ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- GENERAL - 5S MARCADO
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200
- BERLINA - 5 PUERTAS
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- CRISTALES - SENSOR LUZ
- GENERALES - PORTON TR CON APERTURA VENTANILLA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT CROMADOS
- GENERALES - INSONORIZACION ADICIONAL
- GENERALES - PINTURA NORMAL
- GENERALES - BATALLA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - BOCINA
- CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO AISLANTE
- ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO)
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES ALUMINIO
- GENERALES - VOLADIZO TR MEDIANO
- LUCES - S/LAVAFAROS
- LUCES - PILOTOS TR ESTANDAR
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS LEDS C/LUZ DE GIRO
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXTERIOR ELECTRICO/TERMICO/ANTIDESLUMBRANTE/ABATIBLE
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE MULTIFUNCION
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - AIREADORES INTERIORES BASICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA VISUALIZACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA C/LUZ
- ACCESORIOS - S/PISO TRASERO DE CARGA
- ACCESORIOS - PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO Y ROTULO AIRBAG
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - VERSION ESTANDAR
- ACCESORIOS - C/CUBIERTA
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR
- ACCESORIOS - C/PARAGUAS
- ACCESORIOS - ACABADO INT
- ACCESORIOS - INSONORIZACION INTERIOR MEJORADA
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8"
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/NAVEGADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- ACCESORIOS - PORTAGAFAS
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - PORTAOBJETOS MALETERO
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
- PROGRAMA DE VENTAS - COMPONENTES ESPECIFICOS DE ESPAÑA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A
- ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO)
- COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A
- EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 70KW (95)
- GENERAL - MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5
- EQUIPO MECANICO - PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - CONFORT
- ACABADO TECNICO - VARIANTE

Equipamiento

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES · SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE" · ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO · ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL · ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE · ASIENTOS - CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA · ASIENTOS - RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE · ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS · ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL · CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF · CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO · ASIENTOS - S/CALEFACCION · ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO · ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT · TAPICERIA/LINEA INT - INTERIOR TRIM CODE · TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA · VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO | <ul style="list-style-type: none"> · GENERAL - VEHICULO ESTANDAR · ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL · FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM · DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA · FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 230X9MM · LLANTAS - ALE 6.0JX16" ALARIS · TRANSMISION - TRACCION DL · SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 04 · LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO · DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD · SUSPENSION - MARGEN PESO 13 EJE TRASERO · SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM · SUSPENSION - S/DRIVE SELECT · SUSPENSION - AMORTIGUACION TR ESTANDAR · SUSPENSION - AMORTIGUACION DL · SUSPENSION - EJE TR ESTANDAR · TAPACUBOS - TAPABUJES |
|--|--|

**La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	Presenta daños leves por uso
Interior:	En buen estado acorde a tiempo y kilómetros
Motor y Cambio:	Presenta anomalías, embrague no actúa correctamente
Sistema Suspensión y Frenos:	En buen estado
Sistema Eléctrico:	No presenta anomalías
Neumáticos:	En buen estado
Observaciones:	Etiqueta medioambiental C

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Mecánica	Disco embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Plato apriete embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Collarín-guía-horquilla	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Collarín-guía-horquilla	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Sustituir Disco embrague / Sustituir Plato apriete	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Caja velocidades	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=4)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=4)	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En LEGANES a 23 de marzo de 2026

En Madrid a 23 de marzo de 2026



Perito: Alberto Oriza Crespo



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso