



**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002490732  
**Besichtigt am:** 10.06.2026 11:44  
**Berichts-Nr:** 10768152  
**FIN:** TMBEE6PJXP4134915

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen       |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen               |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda                    |
| <b>Modell:</b>                      | Fabia                    |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AXO               |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 04.03.2024               |
| <b>Laufleistung:</b>                | 30.756 km                |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                |
| <b>Farbe:</b>                       | Schwarz-Magic Perleffekt |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz-Magic Perleffekt |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb             |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                   |
| <b>Hubraum:</b>                     | 999 ccm                  |
| <b>Leistung:</b>                    | 59 kW (81 PS)            |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                          |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                          |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                          |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                          |
| <b>Radstand:</b>                    |                          |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                        |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                        |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                   |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                        |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                        |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 5-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                    |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Ambition schwarz/schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                        |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 27.400 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "MAXI DOT" (KI Mid)                                                                                   | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                                                              |
| "SMART LINK"                                                                                          | Embleme                                                                                                   |
| 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten                                                                         | Erweiterte Innengeräuschkämpfung                                                                          |
| 2x USB vorne (typ C data)                                                                             | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-                                                                     |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1                                                                      | Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                 |
| 3. Kopfstützen hinten mitte                                                                           | Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch                                                           |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/59 KW MPI Grundmotor ist: T5Y/T2D                                          | Fertigungsablauf Standard                                                                                 |
| 4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. TDK Surround                                                     | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                                  |
| 4 Türen                                                                                               | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                                                      |
| 5-Gang-Schaltgetriebe                                                                                 | Frontantrieb                                                                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                        | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                                                           |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                  | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C                                                  |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung                                             | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend                                                     |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                             | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                   |
| AM Tour DE                                                                                            | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                                                             |
| Antenne nur für FM Empfang                                                                            | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                     |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                | Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER                                                             |
| Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe                                                             | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                               |
| Ausströmer                                                                                            | Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze                                               |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+                                                                             | Handbremshebelgriff in Leder                                                                              |
| Bauteilesatz,-Deutschland                                                                             | Handschuhfach Standard                                                                                    |
| entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile                                                      | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                                                     |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                            | Heckspoiler                                                                                               |
| Bluetooth                                                                                             | Hinterachse "Standard"                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                              | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                                                            |
| Brillen-Ablage/Halter                                                                                 | Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze                                                            |
| Chrom-Paket                                                                                           | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                      |
| DAB - Digitaler Radioempfang                                                                          | Kältemittel R1234yf                                                                                       |
| Dämpfung hinten                                                                                       | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  |
| Dämpfung vorn                                                                                         | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite |
| Dekor-Einlagen                                                                                        | Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen                                                                       |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                              | Klimaanlage mit mechanischer Regelung                                                                     |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                                       | Komfortausstattung                                                                                        |
| Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung                      | Komfortsitze vorn                                                                                         |
| DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung                                                                    | Kopfstützen vorn                                                                                          |
| E-Call+                                                                                               | Kraftstoffbehälter                                                                                        |
| Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile                                         | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                                                        |
| --                                                                                                    | Kühlerschutzgitter mit Chromleiste                                                                        |
| Einparkhilfe (Parksensoren hinten)                                                                    | Kurzheck                                                                                                  |
| Einstiegleisten in den Türausschnitten                                                                | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        |
| Einton-Signalhorn                                                                                     |                                                                                                           |
| Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert) |                                                                                                           |

|                                                                           |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lane Assist                                                               | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                      |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt         | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                                 |
| LED SBBR Low LED                                                          | Ohne Sitzheizung                                                       |
| Leergewichtsbereich 1                                                     | Ohne Sprachsteuerung                                                   |
| Leichtmetall{der "PROXIMA" grau met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.           | Ohne Spurwechselassistent                                              |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen               | Ohne Steckdose                                                         |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Trennwand                                                         |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Überföhrungsausrüstung                                            |
| Linkslenker                                                               | ohne USB im Innenspiegel                                               |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                          |
| Mit Regenschirm                                                           | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                       |
| Mittelkonsole                                                             | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                          |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Ohne zus. Dichtungen außen                                             |
| Multifunktionslenkrad                                                     | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                       |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                        | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)           |
| Nicht Heissland                                                           | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                               |
| Nichtraucherausführung                                                    | Ohne Zusatz-/Standheizung                                              |
| Normal-Lackierung                                                         | Pannen-Set                                                             |
| Ohne "drive select"                                                       | Radio Bolero 8"                                                        |
| Ohne 2. Batterie                                                          | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)               |
| Ohne Ablagekasten                                                         | Radstand                                                               |
| Ohne Ablagekästen im Kofferraum                                           | Radvollblenden                                                         |
| Ohne Ablagenpaket/box                                                     | Rechtsverkehr                                                          |
| Ohne Adapter                                                              | Regionscode " ECE " für Radio                                          |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                            | Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                 |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                         | Reifendruckkontrolle                                                   |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber                                          | Remote Access / Proaktiver Dienst                                      |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                               | Remote Access 1 Jahr                                                   |
| Ohne ECO-Funktion                                                         | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                       |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                        | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                  |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                        |
| Ohne Gepäckraumbodenbelag                                                 | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                     |
| Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                            | Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung                          |
| Ohne Halter                                                               | Schriftzugsatz in Grundauführung                                       |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                         | Seitenairbag vorne mit Kopfairbags                                     |
| Ohne Ladeboden                                                            | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                         |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                   | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                      |
| Ohne Lichtassistent                                                       | Servolenkung                                                           |
| Ohne Mittelarmlehne vorn                                                  | Sicherheitsinnenspiegel abblendbar                                     |
| Ohne Navigationsgerät                                                     | Sitzbezüge in Stoff                                                    |
| Ohne Nebelscheinwerfer                                                    | Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt                         |

Sondermodell 2022  
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf  
Beifahrersonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home  
Funktion manuell  
Tankdeckel  
Textilfußmatten  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Überhang hinten, kurz  
Untere Dekor-Einlagen  
Variante co2  
Version Standard  
Vorbereitung Dachlastträger  
Vorbereitung für Anhängerkupplung  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung  
ohne Safesicherung  
Zierleisten Standard  
Zus. Triebwerks-Unterschutz

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Fulda      | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 6,0 mm      |
| Fulda      | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 6,0 mm      |
| Fulda      | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm      |
| Fulda      | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 7,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung     | Reparaturempfehlung       |
|----|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Schwellerverkleidung links | Delle(n) und Kratzer     | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Stoßfänger vorne           | Fehlstellung             | Demontage/Montage         |
| 3  | Motorhaube                 | Delle(n)                 | Kaltdrücken               |
| 4  | Unterböden Mitte           | Gebrochen                | Ersetzen                  |
| 5  | Dach                       | Chemische Verunreinigung | Polieren                  |
| 6  | Radkasten hinten links     | Kratzer                  | Auslegen + Polieren       |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Unfallfahrzeug:</b>                        | Ja                                     |
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBEE6PJXP4134915

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10768152  
vom: 10.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio




## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Schwellerverkleidung links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Stoßfänger vorne - Fehlstellung - Demontage/Montage



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Unterböden Mitte - Gebrochen - Ersetzen



5 - Dach - Chemische Verunreinigung - Polieren



6 - Radkasten hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

