Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: VF1RFK00973732944) Aanbieder: Leasemaatschappij





RENAULT KANGOO 1.5 BLUE DCI ADVANCE ECC/HALF-LEER/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.5dci l1 comfort blue dci 75

Km-stand	251986 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1493 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	07-12-2024	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	272 cm
Datum eerste afgifte NL	07-12-2024	**Vermogen**	55 kW	**Laadvermogen**	527 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	137 g/km	**APK t/m**	07-12-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, LED koplampen, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur links en rechts, Achterklep

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Kopschot met ruit. Houten vloer. Armsteun. Keyless entry.

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✗ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RV	5 mm	All weather	Continental	205/60 R16
LA	5 mm	All weather	Continental	205/60 R16
RA	5 mm	All weather	Continental	205/60 R16

Aantal wieldoppen/LMV	3
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Bijzonderheden conditie	Display werkt niet

Technische staat	Aandacht nodig
Dashboard	: Display werkt niet

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorstoelen voorzien van hoezen
Omschrijving:
Slijtage aan hoes bestuurdersstoel
Gegeven oplossing:
Verwijderen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Zo laten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Exterieur
Omschrijving:
Verwijderde reclame in lak zichtbaar
Gegeven oplossing:
Polijsten



Deel:
Wieldop linksvoor
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Wieldop rechtsvoor
Omschrijving:
Manco
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur