

Audi

AUDIA6 LIM. (4F2)(03.2004->10.2008) 2.7 TDI MOTOR 2,7 LTR. - 132 KW V6 24V TDI 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZ4F27N041465



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	10/10/2006	279624 km
Farbe	Jahr	Polster
Quarzgrau Metallic	2004	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Limousine	PKW	2698 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	132 KW	

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



002 Ersatzschlüssel / -


Fehlt

Ersetzen

003 Windschutzscheibe / -

Steinschlag


Akzeptabel



004 Motorhaube / -

Abgewetzt

Akzeptabel



005 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



006 Stoßfängerleiste / Vorne Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



007 Schweller / Links

Rost


Akzeptabel



008 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



009

Tür / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



010

Stoßfänger / Hinten

Nicht konform

Lackieren



011

Heckleuchtinglas / Hinten

Nicht konform

Akzeptabel



012

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Rost

Akzeptabel



013

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



014

Tür / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren





015

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



016

Fensterschachtabdichtung / Vorne Rechts

Defekt

Ersetzen



017

Schweller / Rechts

Rost

Akzeptabel



018

Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



019

Sitz / Vorne Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel



020

Sitz / Vorne Links

Defekt

Ersetzen



021	Dachhimmel / -	Blase	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	SAILUN	225 / 55 / 16 / Winter	3.5 mm
Vorne Rechts	SAILUN	225 / 55 / 16 / Winter	3.5 mm
Hinten Links	SAILUN	225 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm
Hinten Rechts	SAILUN	225 / 55 / 16 / Winter	5 mm

Additional tyres

-	NEXEN	225 / 50 / 17 / Sommer	3 mm
-	NEXEN	225 / 50 / 17 / Sommer	3 mm
-	NEXEN	225 / 50 / 17 / Sommer	2 mm
-	NEXEN	225 / 50 / 17 / Sommer	2 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Abgewetzt



Motorhaube / - / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Abgewetzt



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Abgewetzt



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Heckleuchtenglas / Hinten / Nicht konform



Heckleuchtenglas / Hinten / Nicht konform



Heckleuchtenglas / Hinten / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Rost



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Fensterschachtabdichtung / Vorne Rechts / Defekt



Fensterschachtabdichtung / Vorne Rechts / Defekt



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Sitz / Vorne Rechts / Abgewetzt



Sitz / Vorne Rechts / Abgewetzt




Sitz / Vorne Links / Defekt



Sitz / Vorne Links / Defekt



Sitz / Vorne Links / Defekt



Dachhimmel / - / Blase