Renault

CLIO TECHNO TCE 90

VIN: VF1RJA00X72554993



Description

N° d'immatriculation
GW-336-FS

Date de 1ère immatriculation
04/04/2024

Odomètre
57866 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Jantes alliage
- Régulateur de vitesse
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Projecteurs LED
- Rétroviseur rabattable électriquement
- Climatisation automatique
- Radar de proximité arrière
- Rétroviseurs dégivrants

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
FOS - GCA (TEA)

Date de l'inspection
08/09/2026

Date de validation de l'inspection
09/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			
002	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
004	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
005	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	ROVELO	195 / 55 / 16 / Tous	5.5 mm
Avant Droit	ROVELO	195 / 55 / 16 / Tous	5.3 mm
Arrière Gauche	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	8 mm
Arrière Droit	KUMHO	195 / 55 / 16 / Tous	8 mm
Arrière	CONTINENTAL	185 / 65 / 15 / Été	7 mm

Commentaires

Vts

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure


Pare-chocs / Avant / Rayure


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.