



Info inspectie

Klant		Datum	7/23/2026
Nummerplaat	2BEZ427	KM-stand	111035
Chassis	WBA6Y310607K16149	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 2		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem ☒

Schade Taxatie

Allerlei - Laadkabel (snel) - Ontbreekt - Vervangen

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Voorkant - Grill Radiator (kalender) - Kras - Vervangen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Drempel INT LA - Kras - Spotrepair



Zetels - Cover Bekleding rug LV - Kras - Vervangen




INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur




Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamondcut



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Structuur



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur RV - Deur RV - Deuk - PDR



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 