


Perizia Nr. 63	Ramo Sinistro VARI			
Assicurato	Impresa Controparte			
2.026	UR 210207	0 STU.	Data Sinistro 00/00/0000	
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Numero Polizza	Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'iva	
Data incarico 07/04/2026	Data primo rilievo 20/04/2026	Localita' TORINO	Nr. Fotografie 83	Privilegio a favore di

Cod. risc.	Scade il
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione	Gia' Targa

Veicolo (Marca - Modello - Versione) AUDI A3 (8V) (05/16>02/21<) 2.0 TDI (110Kw) S-tronic Ber 5p/d/1968cc		Targa	Prima Immatricolazione 15/07/2020
Stato d'uso BUONO	Km. 144.228	Pneumatici 70,00 %	Colore GRIGIO
Allestimenti / Dotazioni		Codice Mandato:	Ultima Revisione
Codice Omologazione	Per veicoli Comm./Ind.	Portata q.li	Tara q.li
Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie



C.R.	Voci di Danno	SR	LA		ME	D. M.	Costo dei Ricambi (IVA esclusa)
			D.	Tempo			
88V0821105	Parafango ant.	Sx L					
88V4833052	Porta post.	Dx L					
88V4817111	Tetto	L					
88V0807065	Paraurti ant. primer						
8	Riparazione cerchio ruota ant	Sx					
8	Riparazione cerchio ruota ant	Dx					
8	Riparazione cerchio ruota post	Sx					
8	Riparazione cerchio ruota post	Dx					
8	Smaltimento rifiuti 1,2% s						

Riparatore	Fascia Carrozzeria	Totale	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi	
							Detrazioni / Sconti / Degradi	Totale Ricambi Netto

Supplemento danni

Insufficienza Assicurativa	Coefficiente Riduzione	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
(C - A) / C x 100 =				
Danni A.R.D. Totale Imponibile		Uso Dime		
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera meccanica		
Insufficienza Assicurativa %				
Totale (Imponibile)				
Totale (IVA Compresa)				
Franchigia/Scoperto con il max/min del		Osservazioni		
TOTALE		PNEUMATICI PIRELLI 205 55 R16 91H		
Indennizzo Contrattuale				