DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FBYHZ4 SY570642	Date d'immatriculation	30/06/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-433-KV	Odometre	17 704 km
Modèle	308 V3 ALLURE BLUEHDI 130 CH S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Forfait carburant	✖

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 4.8 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 4.4 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 5.3 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Ciel de pavillon
Position	-
Dommages	Brûlé
Commentaires	-

Autres dommages

9



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/45/17 V 4.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 4.8 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.3 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm