

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES, Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :



- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : U
Variante : P
Version : HNKS-Y1T700
0.2.1. Handelsbezeichnung : CORSA
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-HNK__ATN8544B-VR3
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-HNS__0402-VR3
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-__CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-HN_CMPD__5404-VR3
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Stellantis Auto SAS
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXXUPHNKXR4192830
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 11/06/2024

mit dem in der am 19/04/2024 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*31 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 11/06/2024

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2024



O P E L

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HD982048
DE0509

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2540 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2540 mm
5. Länge : 4055 mm
6. Breite : 1745 mm
7. Höhe : 1435 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1203 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 759 kg
2.: 444 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1221 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1645 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 890 kg
2.: 870 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2845 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1200 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 580 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 55 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HN05
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3 in Reihe
25. Hubraum : 1199 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 74 kW bei 5500 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin : automatisch
28. Getriebe (Typ) : 0.2807
28.1.1. Achsantriebsübersetzung :
28.1.2. Achsantriebsübersetzung :

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

- Höchstgeschwindigkeit**
Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1500 mm
2.: 1500 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 195/55 R16 91H : 6.5J16ET38 : C1 A
2.: 195/55 R16 91H : 6.5J16ET38 : C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AB
40. Farbe des Fahrzeugs : weiß
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwöhnung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 66 dB(A)
: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1291 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 112.1 N

47.1.3.1. f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03428 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2023/443EA
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt : NOx : 60 mg/km Partikel (Anzahl) : #/km : 6 x 10¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	156	126	109	131	127
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.9	5.6	4.8	5.8	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.97

Sonstiges

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-
A.2	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	-	-	-	-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 13 : Fahrbereifung




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Einstieg hinten rechts leichte Delle




Bild 16 : Leichtmetallrad hinten rechts verschrammt




Bild 17 : Leichtmetallrad hinten rechts verschrammt



Bild 18 : Leichtmetallrad hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht verkratzt



Bild 20 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht verkratzt



Bild 21 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht verkratzt



Bild 22 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht verkratzt




Bild 23 : Kotflügel vorne links leichte Delle




Bild 24 : Stoßfängerverkleidung hinten leichte Kratzer




Bild 25 : Stoßfängerverkleidung hinten leichte Kratzer




Bild 26 : Außenspiegelgehäuse rechts leichte Kratzer




Bild 27 : Spiegelkappe links leichte Kratzer



Bild 28 : Dach Delle

DEKRA Automobil GmbH
Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Reutlingen
Markwiesenstr. 22
72770 Reutlingen
Telefon 07121 / 9185-0
Fax 07121 / 9185-60
E-Mail reutlingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lorraine Gajic
Tel. direkt 07121 9185-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M BZ1104

FIN

VXKUPHNKXR4192830

Leasing-Nr.	5970611
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	29.06.2026, telefonisch
Besichtigung	02.07.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Reutlingen, Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.210,08 EUR	12.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.07.2026 um 10:00 Uhr durch Frau Lorraine Gajic bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Reutlingen, Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 122 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M BZ1104
Tag der Erstzulassung	01.08.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Stellantis (F)
Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbezeichnung	U / Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Automatik GS
HSN / TSN	2525 / AAP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKXR4192830
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	74 kW / 1199 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	49.090

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	4 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / S	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2023			

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Ablagefächer, Active Aero Shutter: Kühlergrill mit aktiv gesteuertem Lufteinlass, Adaptives Bremslicht, Airbagsystem, Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, B-Säulen in Hochglanzschwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler Sport, Dekorleiste Silent Black/Liquid Palladium, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heiz- und Belüftungssystem mit Pollenfilter, Hochschaltempfehlung über Anzeige im Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Sonnenblende Fahrer- und Beifahrer, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Paket: Tech-Paket Corsa, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff (GS), Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder (5 Doppelspeichen), Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 7 J x 17, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz, 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60 :40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Stoßfänger in Sport-Optik, vorn und hinten, Toter-Winkel-Warner, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Klimatisierungsautomatik, Lackierung: Uni, Paket: Komfort-Paket, Paket: Tech-Paket GS, Räder: Leichtmetallräder (5 Doppelspeichen), Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 7 J x 17

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 28.11.2025 bei Kilometerstand 38.756. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 8.200 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallrad hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 16, 17, 18); Dach Delle, drücken (Bild 28).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrzeugfront und Windschutzscheibe mehrere leichte Steinschläge, ; Einstieg hinten rechts leichte Delle, (Bild 15); Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht verkratzt, (Bild 19, 20, 21, 22); Kotflügel vorne links leichte Delle, (Bild 23); Stoßfängerverkleidung hinten leichte Kratzer, (Bild 24, 25); Außenspiegelgehäuse rechts leichte Kratzer, (Bild 26); Spiegelkappe links leichte Kratzer, (Bild 27).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige
Lorraine Gajic

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Reutlingen
Markwiesenstr. 22
72770 Reutlingen
Telefon 07121 / 9185-0
Fax 07121 / 9185-60
E-Mail reutlingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lorraine Gajic
Tel. direkt 07121 9185-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M BZ1104

FIN

VXKUPHNKXR4192830

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 29.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 02.07.2026, 10:00 Uhr, durch Frau Lorraine Gajic bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Reutlingen, Markwiesenstr. 22, 72770 Reutlingen ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 30.06.2026
Betrifft Leasing-Nr. 5970611

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.08.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Type / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection	Türen	5
	Turbo Automatik GS		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKXR4192830
HSN / TSN	5255 / AAP	Schlüssel-Nr.	10017373
Km-Stand abgelesen	49090	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
	N1, N2		

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Stoff / Schwarz

Farbe

Weiß / Uni / 2-Schicht

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	4 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / S	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2023			

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Fz. Neupreis

27.250 EUR

Fz. Notierung

14.950 EUR

Fz. Grundwert: (23 Mon): MK

15.228 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Active Aero Shutter: Kühlergrill mit aktiv gesteuertem Lufteinlass, Adaptives Bremslicht, Airbagsystem, Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, B-Säulen in Hochglanzschwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler Sport, Dekorleiste Silent Black/Liquid Palladium, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heiz- und Belüftungssystem mit Pollenfilter, Hochschaltempfehlung über Anzeige im Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Sonnenblende Fahrer- und Beifahrer, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Paket: Tech-Paket Corsa, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff (GS), Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder (5 Doppelspeichen), Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 7 J x 17, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz, 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60 :40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Stoßfänger in Sport-Optik, vorn und hinten, Toter-Winkel-Warner, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
RE07	Klimatisierungsautomatik	2	375*		181
OMP0	Lackierung: Uni	5	400*		137
NA01	Paket: Komfort-Paket	4	400*		156
WV68	Paket: Tech-Paket GS	4	750*		293
ZHG3	Räder: Leichtmetallräder (5 Doppelspeichen), Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 7 J x 17	5	420*		144

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

911 EUR

Zwischenwert 1

16.139 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 28.11.2025 bei Kilometerstand 38.756
bis Wartung verbleiben: 8.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 49090 Kateg.: 22 = 23000 Diff. = -26090
BZ2K = -9.10246 (AS = 0.64278 BS = -0.005001)

-1.469 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Leichtmetallrad hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 16, 17, 18)	310	anteilig	-157	
2. Dach Delle, drücken (Bild 28)	130	anteilig	-66	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	440			-223 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront und Windschutzscheibe
mehrere leichte Steinschläge,
Einstieg hinten rechts leichte Delle, (Bild 15)
Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach leicht
verkratzt, (Bild 19, 20, 21, 22)
Kotflügel vorne links leichte Delle, (Bild 23)
Stoßfängerverkleidung hinten leichte Kratzer,
(Bild 24, 25)
Außenspiegelgehäuse rechts leichte Kratzer,
(Bild 26)
Spiegelkappe links leichte Kratzer, (Bild 27)

Zwischenwert 2

14.447 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-274 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				493 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	AO	-77 EUR
	vorne rechts	6 mm	AO	-61 EUR
	hinten links	4 mm	AO	-92 EUR
	hinten rechts	3 mm	AS	-123 EUR

Legende

A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden

-134 EUR

Zwischenwert 3

14.313 EUR

Zwischenwert 4

14.313 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 12.128,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	10.210,08 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	1.939,92 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	12.150,00 EUR

Die Sachverständige
Lorraine Gajic

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.