INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6973NLC / WBA41EG0105576343 / 5576343

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.902

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6973NLC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	30/09/2026	RaC:	FINCAR

Daños no valorables:

6973NLC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6973NLC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,57	40,00	526,16
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.46 h.	1,95	0,00		55,08
8. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.46 h.	1,95	0,00		25,82
9. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49
10. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.50 h.	19,06	0,00		200,01
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85
14. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00
20. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
22. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
23. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
25. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
26. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
27. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
29. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.711,50 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6973NLC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6973NLC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,79 h.	299,87 €
Total material pintura	-	56,50 €
Total Mano de Obra Pintura	13,34 h.	513,57 €
Total Recambios	-	581,57 €
Descuento recambios aplicado	-	308,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	260,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6973 NLC


6973 NLC


E 6973 NLC
X1


6973 NLC
X1
xDrive20d






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde Indiv.
1.1 l/h
Total 22902 km
22890.0 km
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
Puerta abierta.
1059 km
13:14
10
P
+24.5 °C
WARM-UP




MAX
REAR
LOW
A/C OFF
LOW
SYNC
VOL






BMW

WBA4 1E0 1055763 43




BMW LED




LOS40 UR
13:15
Búsqueda
LOW
A/C OFF
LOW
SYNC
MAX
REAR


P
km/h
10
0


ZERO
OFF
ON
h25
tridirmm

225/55R18

OFF
ON
ZERO
inch/mm
6.11


OFF
ON
ZERO
165
tirepro


inch/mm
522
OFF
ON
ZERO












Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
Cox Automotive


BMW LED
Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


B M W
Manheim
73 NL


BMW
Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Manheim

Manheim

Mannheim