

INSPECTIE RAPPORT



Klant

Bestuurder

Dossier

158131

Datum

26-03-2026

Tijdstip

12:00

Locatie

-

Info voertuig

Nummerplaat

Chassis

Merk / Model

Kleur

VF1RJB00X74840806

new Renault Captur

KM-stand

1ste inschrijving

Brandstof

Brandstof niveau


32255

22-5-2025 00:00:00

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
			
exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR R	SR - Spot repair
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Polieren
			
exterior	(NL)Extra	(NL)STICKERS	(NL)Remove stickers
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)COVER WING RR	Vervangen
			

exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Spot repair
----------	-------------	-----------------	------------------



exterior	(NL)WingRL	(NL)COVER WING RL	Vervangen
----------	------------	-------------------	-----------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	SR - Polieren
----------	----------	----------	---------------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
