

(chassisnr: WFOJXXWPCHMK06749)



FORD S-MAX 2.5 DURATEC TITANIUM AUT/ECC/NAV/LMV/PDC

Km-stand	161777 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	01-03-2022	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	146 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Winter	Hankook	235/55 R17	4 mm	Zomer	Dunlop		235/55 R17
RV	4 mm	Winter	Hankook	235/55 R17	4 mm	Zomer	Dunlop		235/55 R17
LA	5 mm	Winter	Hankook	235/55 R17	5 mm	Zomer	Dunlop		235/55 R17
RA	5 mm	Winter	Hankook	235/55 R17	5 mm	Zomer	Dunlop		235/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV

4

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten




Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Mat iv
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto
