DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL0 SJM14505	Erstzulassung	29.09.2025	Außenfarbe	Granite
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	28 090 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Summit				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	21.07.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7068626	Datum der Bewertung	22.07.2026
Datum Beauftragung	02.10.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit

Continental 215/55/18 V Winterreifen 6.0 mm

Continental 215/55/18 V Winterreifen 6.0 mm



Continental 215/55/18 V Winterreifen 7.0 mm

Continental 215/55/18 V Winterreifen 7.0 mm

Schadendetails

1



Bauteil	Verbandskasten	Reparaturzeit	-	Teilekosten	15,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	15,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**15,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

2



Bauteil	Warndreieck	Reparaturzeit	-	Teilekosten	7,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	7,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**7,00€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

3



Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	71,71€
Position	Hinten	Reparaturkosten	9,00€	Gesamtkosten	80,71€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**80,71€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

4

Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Position	Unten	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Intensität	-				
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

5

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

6

Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

7



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

8



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

9

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

10



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

11



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

12

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	422,71€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	422,71€

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	90,00€	0,10	9,00€	-	-	9,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	93,71€	-	-	93,71€
Pauschale	320,00€	-	-	320,00€