

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5008705	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Inschrijvingsdatum	22-3-2019	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Km stand	199 804 km	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Brandstof	Elektrisch	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Aantal zitplaatsen	-	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal portieren	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
		Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	6-8-2026	Terminal	
----------------	----------	----------	--



Accessoires

- Airconditioning (automatisch)
- Cruise control
- Lederen bekleding
- Navigatiesysteem
- Lichtmetalen velgen
- Automatische versnellingsbak
- Stoelverwarming

Verwijderbare items


- Mobiliteitsset
- Kofferafdekking
- Laadkabel
- Thuislader

Documentenlijst

- Handleiding
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel
- Sleutel met afstandsbediening
- Navigatie software

Banden

Michelin 215/55/17 All seasons 6.0 mm



Michelin 215/55/17 All seasons 6.0 mm




Michelin 215/55/17 All seasons 3.0 mm

Michelin 215/55/17 All seasons 3.0 mm

Exterieur schade

1 <



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2 <



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3 <




Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4 <



Onderdeel	Scherp
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6 <



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7 <



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Ontregeld
Omvang	-
Bewerking	Afstelling

9 <



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10 <



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

5 <



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Overige schade

8 <



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info