

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	126	----	----	5.5	----	----
Extra-urban conditions	91	----	----	4.0	----	----
Combined	104	----	----	4.5	----	----
Weighted, combined						

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	154	----	----	6.8	----	----
Medium	115	----	----	5.1	----	----
High	101	----	----	4.5	----	----
Extra High	121	----	----	5.3	----	----
Combined	118	----	----	5.2	----	----
Weighted, combined						

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
(EC_{AC,weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;

##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V

XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89V XL#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET5

1;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

EC Certifi

046CC0122510



www.PS-Team.de



Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
0.2. Type: KJ
Variant: BDLAC
Version: FM55FM5DF0084BI2A1AAGA8D
0.2.1. Commercial name: IBIZA
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB27ZZ_A0_0529-VSS-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KJ_DLAC_FM5_A_B-000
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1
0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
Autovía A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded
Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKJZNR065593
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-01-25

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*35 issued on 2021-10-22 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-01-25

Martorell, 2022-01-25

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKJZNR065593

28.2.	Gearbox (type):	manual								
	Gear	1	2	3	4	5	----	----	----	----
28.1.	Gearbox ratios:	3.769	1.955	1.281	0.881	0.673	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	-----	-----	-----	-----
	Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	186								
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1499 / 1479								
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:									
	Axle 1:	185/65 R15 88H		/ 5,5JX15 ET40		/ A / C1				
	Axle 2:	185/65 R15 88H		/ 5,5JX15 ET40		/ A / C1				
36.	Trailer brake connections:	-----								
38.	Code for bodywork:	AB								
40.	Colour of vehicle:	WHITE								
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
42.	Number of seating positions (including the driver):	5								
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---								
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---								
46.	Sound level									
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	72.00 / 3750								
	Drive-by [dB(A)]:	66.00								
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:									
47.1.1.	Test mass [kg]:	1239								
47.1.2.	Frontal area [m ²]:	-----								
47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]			47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]			47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]		
		70.541797			0.514000			0.028186		
47.2.	Driving cycle:									
47.2.1.	Driving cycle class:	3b								
47.2.2.	Downscaling factor (f _{dsc}):	-----								
47.2.3.	Capped speed:	no								
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP								
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)										
	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Partic	
		226.3	31.8	28.6	40.5	-----	-----	1.1200	0.38E	
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]										
	Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Partic	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	-----								
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]		Particles (number) with exponent (#/km)						
	Complete RDE trip:	60.0		6.00 E11						
	Urban RDE trip:	60.0		6.00 E11						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

15.03.2022	7593	ANG004925	2	9	1	70/5000	1	186
M1	AB		4059	-	-	1780	-	-
VSSZZZKJZNR065593			1444	-	-	1158	-	-
SEAT				13	50			
KJ			118	61	1585	62	1585	
BDLAC			850	72	785	73	-	
FMSSEFM5DF0084BI2A1AGA8D			850	82	785	83	-	
			72	112	3750	113	66	
IBIZA			1000	12	570	13	5	52
SEAT (E)			185/65	R15	88H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65	R15	88H			
Schräghecklimousine								
715/2007*2018/1832AP							0	-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			1e9*2007/46*3134*35					
Benzin			22.10.2021	17	K	18	GG181442	
0001	36AP	999						
7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL								
.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2585KG*WWW.AHK LT.EGTG*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Innenraum verschmutzt



Bild 16 : Reifendichtmittel abgelaufen 09/2025




Bild 17 : Frontklappe Steinschläge



Bild 18 : Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 19 : Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung




Bild 20 : 1x Hauptschlüssel fehlt



Bild 21 : 1x Sommerradsatz fehlt



Bild 22 : 1x Sommerradsatz fehlt




Bild 23 : 1x Sommerradsatz fehlt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	374291
Hersteller	Seat
Model	Ibiza
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	18.214,28
VIN	VSSZZZKJZNR065593
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	DN GK163

Schadensfälle der int. Belegnummer: 374291

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117808	05.12.2023	Heckklappe Kennzeichen hinten Stoßfänger hinten	6.671,39

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 236 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Heckklappe - **Rep. Historie lag nicht vor** -

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Bedienungsanleitung
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.03.2022	Letzte Zulassung	14.05.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 EcoTSI S&S Style	Aufbauart	Limousine / Schräghecklimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR065593	HSN / TSN	7593 / ANG
Schlüssel-Nr.	10191822	Km-Stand abgelesen	61365
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Nevada Weiss (S9R) / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen Interieur, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlederlenkrad und Lederschaltknäuf, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Leuchte in Fußraum vorn, Lichtsensor, Polster: Stoff, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 5,5 J x 15 "Enjoy 20/1", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht mit LED-Technik, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
PZ2	Navigationssystem inkl. Navigationszubehör: MAPCARE für Navigationssystem inkl. Navigationsdaten Europa
PW1	Paket: Winter
PCK	Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 10.03.2025 bei Kilometerstand 47.058
bis Wartung verbleiben:	5.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifendichtmittel abgelaufen 09/2025, erneuern (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum verschmutzt, (Bild 15)
Frontklappe Steinschläge, (Bild 17)
Stoßfänger vorn zerkratzt, (Bild 18)
Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung,
(Bild 19)

Fehlende Teile

1. 1x Hauptschlüssel
2. 1x Sommerradsatz (Reifen: 185/65
R15 ..H; Alufelgen 5,5x15 H)