

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule



Élément manquant

Remplacer



Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

WXKUBYHTKN4230451

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

Opel

Modèle

Corsa

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

2

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Non présent(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Soubassements

Protection sous
moteur

Sans défauts

Soubassement du
véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de
pare-choc avant

Sans défauts

État du
pare-chocs
avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de
pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques
avant droite

Sans défauts

État des optiques
avant gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
droit

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du
pare-brise

Défaut(s) apparent(s)

État des essuie-
glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-
brise

Sans défauts



Cassé

Remplacer

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure
d'aile avant droite

Sans défauts

État de la
porte avant
droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Lustrer

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit


Sans défauts

Aile arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts



Bosse / enfoncement

Réparer

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Lustrer

Antibrouillards
arrière

Sans défauts

État du
hayon /
porte du
coffre

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Lustrer

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière
gauche

Sans défauts

Optique arrière
droite

Sans défauts

État de la lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure
d'aile arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

Bas de caisse côté
gauche

Sans défauts

Baguette latérale
gauche

Sans défauts

Joint de porte
arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière
gauche

Sans défauts

État de la vitre de
porte arrière

Sans défauts

État de la poignée
de porte arrière

Sans défauts

État de la porte
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte
arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte
avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de
porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur
côté gauche


Sans défauts

État de la poignée
de porte avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte avant
gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

État de la moulure
d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de
carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes alu standard

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Photo roue avant gauche



État du pneu avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche


Sans défauts

Rapport d'inspection
Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



État de la jante avant gauche

défaut jante alu standard



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



État du pneu avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la jante avant droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm





État du pneu arrière droit

Sans défauts



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours



Roue de secours

Sans défauts

Cric

Sans défauts

Vitres électriques


Vitres électriques avant uniquement

Retroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Défaut(s) apparent(s)



Non fonctionnel

Réparer

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Radar arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Défaut(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



Sale

Nettoyer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Défaut(s) apparent(s)



Trou

Remplacer

Plafonnier

Défaut(s) apparent(s)



Brulure

Remplacer

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants


Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément
d'habitacle

Défaut(s) apparent(s)



Trou

Remplacer

1

2

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges
arrière

Sans défauts

Coffre

État du
coffre


Défaut(s) apparent(s)

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0



Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts