


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 R1045365	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	38 808 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile		
Nothilfekit Reserverad		✓
Laderaumabdeckung		✓
Trennnetz		✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Falken 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Außenschäden						
1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-	

2

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	278,10€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen		Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	40,50€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen		Lackierungskosten	45,00€		
		Pauschale	-		

Sonstiges

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	105,30€
Beschreibung		Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		

6