

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF7YCF6FX RG053256	Erstzulassung	20.01.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	13 042 km
Modell	JUMPER 35 L2H2 BlueHDi 140	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	




Lose Teile


Fahrzeugdokumente / Schlüssel




Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

	Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
			Pauschale	90,00€		

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	589,50€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,50		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	375,00€		
				- Pauschale	-		
3		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	45,51€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	66,16€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	145,80€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	120,00€		
				- Pauschale	162,00€		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	297,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,20		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	330,00€		
				- Pauschale	-		

Sonstiges

6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				- Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.314,46€**