

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4143486	Erstzulassung	02.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	36 820 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	10.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6905379	Datum der Bewertung	21.04.2026
Datum Beauftragung	10.03.2026				



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗






Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit		- Abwertung in %	-
		Intensität		- Lackierungskosten		- Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale		- Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€	
		Position		-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	-	Pauschale	-	Nettokosten	20,00€
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€	
		Position		-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	-	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	-	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	520,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	520,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	520,00€	-	-	520,00€
Pauschale	-520,00€	-	-	-520,00€