

Peugeot

3008

VIN:VF3MRHPY5RS031141



Description

N° d'immatriculation [REDACTED]	Date de 1ère immatriculation 11/03/2024	Odomètre 94159 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Nombre de portes -	-	Generation
Type de boîte Automatique	Nombre de sièges -	
	Puissance 100 KW	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radars de proximité arrière
Radars de proximité avant	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Sellerie chauffante		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection

Date de l'inspection 10/06/2026

Date de validation de l'inspection 11/06/2026







Contrôles





Problèmes détectés Moteur / Bruit

Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable

002	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable
003	Extension d'aile / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
004	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
006	Feu clignotant / Gauche	Cassé	Echange
			
007	Jante / Avant Gauche Diamètre.Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
			
008	Extension d'aile / Avant Gauche	Cassé	Echange
			
009	Jante / Avant Droit Diamètre.Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation

	<p>010 Porte / Avant Droit</p>	<p>Enfoncement</p>	<p>Smart repair</p>
	<p>011 Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "</p>	<p>Rayure</p>	<p>Réparation</p>
	<p>012 Bandeau de hayon / -</p>	<p>Rayure</p>	<p>Peinture</p>
	<p>013 Emblème de marque / -</p>	<p>Cassé</p>	<p>Echange</p>

Éléments amovibles

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plaque arrière | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	F I R E S T O N E	225 / 55 / 18 / Tous	5 mm
<i>Avant Droit</i>	F I R E S T O N E	225 / 55 / 18 / Tous	5 mm
<i>Arrière Gauche</i>	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Été	5 mm
<i>Arrière Droit</i>	MICHELIN	225 / 55 / 18 / Été	5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Feu clignotant / Gauche / Cassé



Jante / Avant Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Cassé



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bandeau de hayon / - / Rayure



Emblème de marque / - / Cassé