

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW ix3 iX3 INSPIRING Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -AY 0416E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41DU010S722452
Vertrags-Nummer:	21552084	Erstzulassung:	27.03.2023
Internes KZ:	15082015	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW ix3 iX3 INSPIRING Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 iX3 INSPIRING Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2255	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21552084
Amtliches Kennzeichen: HD -AY 0416E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 INSPIRING Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21552084
Amtliches Kennzeichen: HD -AY 0416E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 INSPIRING Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY41DU010S722452

Angaben zum Fahrzeug

Halter	SAP SE zentral	Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.196 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	8 Monat(e)
Typ/Modell	iX3	HU (Bericht lag vor)	03/2028
Fahrgestellnummer	WBY41DU010S722452	Leistung	80 kW
Erstzulassung	27.03.2023	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	03/2025, 53.394 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren	804,42 €
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren	867,26 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105W	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/50 R19 105V	Hankook	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa
Monteiro



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105W	Yokohama	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105W	Yokohama	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa
Monteiro



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	iX3	Laufleistung (abgelesen)	81.196 km
Fahrgestellnummer	WBY41DU010S722452	Erstzulassung	27.03.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.671,68 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	1.671,68 €
Mwst. (19%)	317,62 €
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)	1.989,30 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	25.546,22 €	4.853,78 €	30.400,00 €
Verkaufswert	29.159,66 €	5.540,34 €	34.700,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 06.05.2026

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa
Monteiro



A handwritten signature in blue ink, reading 'R. Rama'.



Unterschrift Sachverständiger (Rafael Rama Mates)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa
Monteiro




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa
Monteiro




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46770201
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Luis da Costa Monteiro



Abbildung 19: Zubehör




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung




Abbildung 25: Montierte Bereifung




Abbildung 26: Montierte Bereifung




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren