


<b>TIMBRO</b> <b>ED engineering data s.r.l.</b>		PERIZIA N. 2528	RELAZIONE DI PERIZIA PER 555 SANTANDER C. R.		TIPO SINISTRO						
Via GianBattista Vico, 21 10128 - TORINO - TO Tel. : Fax : P.I. : 05425530010 e-mail: trasperizie@engineeringdata.it		ASSICURATO NOLEGGIARE		CONTROPARTE	IMPRESA CONTROPARTE						
		ESERCIZIO RAMO E/O NUMERO SINISTRO 2025 / 021.26 SCR ROMA		CODICE / AGENZIA /		DATA SINISTRO					
		COD. PERITO	ISPETT. / LIQUID. 0000 / 0000	RAMO e/o NUMERO POLIZZA /		PRATICA ESTERNA					
DATA ASSUNZIONE INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO 30/04/2026	LOCALITA' TORRI srl - Roma		C/O	RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE PROPRIE N.					
DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' - INTESATARIO - INDIRIZZO - TELEFONO SANTANDER CUNSUMER RENTING - - - - - Nato il a - C.Fisc./P.Iva: - Tel.						PRIVILEGIO A FAVORE DI SCADE IL					
LOCATARIO / COMPROPRIETARIO / POSSESSORE - INDIRIZZO - CODICE FISCALE - TELEFONO -						GIÀ TARGA					
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) SEAT CUPRA FORMENTOR Suv 5p (SUV-5p)				TARGA GR012XH	TELAIO VSSZZZKM5RR032371						
1° IMMATRICOLAZIONE / /											
STATO D'USO	KM. 80.689	PNEUM. 50%	COLORE Grigio	TIPO SMALTO Metallizzato doppio		COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO					
COMPATIBILITA' DANNI											
ALLESTIMENTI / DOTAZIONI						UBICAZIONE DANNI					
CODICE OMOLOGAZIONE 1	PER VEICOLI COMM./IND.	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PASSO mt.	POSTI n°	ASSI n°					
VALORE COMMERCIALE (C)						VALORE RELITTO					
VALORE PER DIFFERENZA			SPESE ACCESSORIE								
											
C. R.	VOCI DI DANNO			SR	LA	VE	ME	Quantità	Prezzo Unitario	D. M. S. C.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
	LISTINO RICAMBI PERAUTO AGGIORNATO 11/11/2025			Diff	TEMPO	Diff	TEMPO	Diff	TEMPO	TEMPO	
0	Luogo perizia: TORRI srl - via Amarilli, 3 Roma							1,00			
0	.							1,00			
0	Riserve su danni occulti, da grandine, difetti di							1,00			
0	esecuzione per veicolo molto sporco e/o bagnato							1,00			
0	.							1,00			
	Pulizia e sanificazione tappezzeria -							1,00			
220	Portello post. - AMMACCATURA			L	L	L		1,00			
388	Parafango post. - GRAFFI - Dx			LA	LA	LA		1,00			
151	Modanatura arco passaruota post. - ROTTURA - Dx			SA	S	S		1,00			
160	Modanatura porta ant. - GRAFFI - Dx			LA	LA	LA		1,00			
160	Modanatura porta post. - GRAFFI - Dx			LA	LA	LA		1,00			
	N.4 dischi ruota in lega - GRAFFI -							4,00			
	Porta ant. dx - USURA -							1,00			
CODICE / RIPARATORE		TELEFONO:		FASCIA CARR.	TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI	
SUPPLEMENTO PER DOPPIO STRATO ORE		SUPPLEMENTO FINITURA ORE		TEMPO AGGIUNTIVO PER VERNICIATURA ORE		TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI ORE		TOTALE TEMPI ORE			
VALORE ASSICURATO (A)		VALORE A NUOVO (N)		RICAMBI COMPRESIVI DI SMALTIMENTO RIFIUTI		IMPONIBILE		IVA		TOTALE	
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA % (C - A) / C x 100		COEFFICIENTE RIDUZIONE % (N - C) / N x 100		MATERIALE DI CONSUMO ORE x €/ora							
DANNI TOTALE IMPONIBILE				USO DIME							
DETRAZIONE SUI RICAMBI CON (*)				MANO D'OPERA CARROZZERIA ORE x €/ora							
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA %				MANO D'OPERA MECCANICA ORE x €/ora							
TOTALE ( IMPONIBILE )				TOTALI RISARCIMENTO		IMPONIBILE		IVA		TOTALE	
TOTALE ( IVA COMPRESA )				IMPORTO RICHIESTO		IMPORTO CONCORDATO				FERMO TECNICO	
FRANCHIGIA / SCOPERTO CON IL MINIMO E MASSIMO DEL				OSSERVAZIONI : Note :							
TOTALE											
INDENNIZZO CONTRATTUALE											
CODICE 70010		RELEASE 06.24.03.1		DATA CONSEGNA 30/04/2026		FIRMA ED engineering data s.r.l.		RUOLO N. 4386		FOGLIO N. 1	
BANCA :				PAGAMENTO :				ASSEGNO N:			
BENEFICIARIO:				DATA ASSEGNO:				LIQUIDATO:			

Per il rapporto contrattuale in corso i dati personali anagrafici e fiscali, acquisiti direttamente o tramite terzi anche verbalmente, sono trattati secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 in materia di Privacy.

