

Fahrzeugbeschreibung

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fahrzeug: | KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik | | |
| Amtliches Kennzeichen: | DO -DN 0269E | Fahrgestell-Nummer: | KNAC481CPP5155662 |
| Vertrags-Nummer: | 1529088 | Erstzulassung: | 27.05.2024 |
| Internes KZ: | 15157961 | Kilometer-Stand: | 23610 |
| Unfall/Schaden: | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll. | | |

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Snow White Pearl

Polsterung: Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß/Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **53.773,11**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|--|----------|
| Anhängerkupplung | 1.008,40 |
| Assist-Plus Paket | 1.504,20 |
| Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß | 0,00 |
| Kia Charge Ecoline Connect | 840,34 |
| Kofferraum-/Heckprojektoren | 180,67 |
| Pearllackierung | 823,53 |
| Snow White Pearl | 0,00 |
| Sound-Paket | 756,30 |

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **58.886,55**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **70.074,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 70.074,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 239 / 325 | Hubraum: | 0 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 1 |
| Emissionsgruppe: | | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 185 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,200 |
| Leergewicht (kg): | 2090 | zul. Gewicht (kg): | 2530 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1529088
Amtliches Kennzeichen: DO -DN 0269E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 kW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 02.11.2024 | 9059907009 | Fremdverschulden | Stoßstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) | Nein | Ja |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1529088
Amtliches Kennzeichen: DO -DN 0269E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 21.05.2026 | 23421 | Wartungszusatzumfänge |
| 21.05.2026 | 23421 | Bremsflüssigkeitswechsel |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kunde : | Allane SE | Amtl. Kennzeichen : | DO-DN 269E |
| Berichtsnummer : | 000000922215-DE613 | | |
| Referenznummer: | 31180131 | | |

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | KNAC481CPP5155662 | Laufleistung abgelesen: | 23610 km 29.05.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal |
| Erstzulassung / Baujahr: | 27.05.2024 / 2023 | Besichtigungsdatum/-ort: | |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung: | 0 ccm / 239 kW (325 PS) (SWP) SNOW WHITE PEARL M |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Lackfarbe: | |
| Lackart: | Perleffekt | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 05.2027 / 05.2027 |
| Polster Art: | Leder/Alcantara | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | 23421 / 20.05.2026 |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- | |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| | | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium original |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Kumho | 235/55/R19/105V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Kumho | 235/55/R19/105V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Kumho | 235/55/R19/105V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Kumho | 235/55/R19/105V 5 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen

- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Pedale Aluminium
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Relax-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Sound-Paket
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)
- Sonderlackierung Snow White Pearl Metallic
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Unterbodenprüfung: | Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

| Unfallschadenprüfung | |
|--|--|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| Lackschichtendickenmessung: | - - |
| Bestehender Unfallschaden: | Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis: | |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden | ✗ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

| Durchgeführte Technikprüfung | |
|------------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung