

Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI Highline
2014 - 77 kW / 105 PK - Benzine - Handgeschakeld - INGERUILD

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZEP573390
Eerste registratie	20-03-2014
APK geldig tot	20-03-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	194.277 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	07-07-2026
Verwachte kilometerstand	194.580 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.198
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 8

Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
Stoelverwarming						

Aanwezig bij voertuig 6

Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
Hoedenplank / rolhoes				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2014	 Vermogen 77 kW / 105 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 194.277 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2019

Schades (7)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Steenslag
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking	6 gemelde schade	Normale gebruikssporen
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	Beetje velgschade Lv 3.0 La 6.3 Ra 5.6 Rv 3.0
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	Zie bijlage voor document met onderhoudsfacturen.

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-03-2014	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
25-09-2022		Particulier
26-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
20-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
armsteun achter	armsteun voor	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
binnenspiegel automatisch dimmend	boordcomputer	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	dakrails	dimlichten automatisch	
electronic climate control	elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Sper Differentieel		
Elektronisch Stabilleits Programma	elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	
hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	knie airbag(s)	lendesteun(en) verstelbaar	
lichtmetalen velgen 16"	microvezel bekleding	mistlampen voor adaptief	passagiersairbag	
passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio-CD/MP3 speler	regensensor	sportstoelen	start/stop systeem
stuur en versnellingspook (kunst)leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk	
vermoeidheids herkenning	zij airbag(s) voor			

