

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Austral E-Tech Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine A Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	K -FN 2311	Fahrgestell-Nummer:	VF1RHN00772206507
Vertrags-Nummer:	82646086	Erstzulassung:	03.04.2024
Internes KZ:	15136825	Kilometer-Stand:	34507
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Austral E-Tech Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine A Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 200 PS / 147 KW bleifre

Lackierung: Blau schwarz

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **41.798,32**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

4Control advanced, 9.3-Zoll Head-Up-Display, MODELLJAHR AUF ANFRAGE	0,00
Automatik, Klimaautomatik, Park Distance Control, HEAD-UP-Display, Rückfahrkamera, Airbag	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Nichtraucherfahrzeug, Zweifarblackierung, Zweifarbig: Iron-Blau und Black, Matrix LED Vision	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **41.798,32**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **49.740,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.740,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Austral E-Tech Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine A Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	105
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	174	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,400
Leergewicht (kg):	1592	zul. Gewicht (kg):	2101

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82646086
Amtliches Kennzeichen: K -FN 2311
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Austral E-Tech Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine A Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 200 PS / 147 KW
bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82646086
Amtliches Kennzeichen: K -FN 2311
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Austral E-Tech Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine A Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 200 PS / 147 KW
bleifrei 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	25.06.2026
Referenznummern	0031209921 - 0082646086

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	K-FN 2311	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RHN00772206507
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	03.04.2024
Typ	Austral E-TECH Full Hybrid Iconic Esprit Alpine	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 15	Farbe	Blau/Schwarz - Perleffekt
Laufleistung abgelesen	34.507 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	SUV / Geländewagen, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.199 ccm / 147 KW
Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R20 100V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R20 100V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R20 100V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R20 100V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst nicht durchgeführt.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | 4Control advanced, 9.3-Zoll Head-Up-Display | ✓ | Automatik, Klimaautomatik, Park Distance Control, |
| | | | HEAD-UP-Display, Rückfahrkamera, Airbag |
| ✓ | Nichtraucherfahrzeug, Zweifarblackierung, Zweifarbig:
Iron-Blau und Black, Matrix LED Vision | | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 15)	172,75 €	172,75 €
Frontscheibe mit Regensensor, Frontkamera und Head-up-Display, verkratzt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1390,82 €	1390,82 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	430,44 €	430,44 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 13)	456,08 €	456,08 €
Hauptschlüssel Batterie, entladen, ersetzen (Bild 14)	7,50 €	7,50 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Scheibenwischer vorne Blatt -rechts-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	102,91 €	102,91 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Inspektion klein SUV / Geländewagen, fällig, durchführen (Bild 12)	546,42 €	546,42 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.281,92 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	3.281,92 €
Händlereinkaufspreis	23.900,00 €
Händlerverkaufspreis	27.125,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil
 Der Sachverständige, 26.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Inspektion klein, SUV / Geländewagen, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Frontscheibe, mit Regensensor, Frontkamera und Head-up-Display, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Frontscheibe, mit Regensensor, Frontkamera und Head-up-Display, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Frontscheibe, mit Regensensor, Frontkamera und Head-up-Display, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Scheibenwischer vorne, Blatt -rechts-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Scheibenwischer vorne, Blatt -rechts-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen