

INFORME CONTROL VEHÍCULO



09 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426361252

Nº Revisión: WTWS_608884

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	5770-MBS	Nº CHASIS:	VXFVBYHRMNZ058955
KILOMETROS:	115670	MARCA:	FIAT
F. PERI TACIÓN:	09/02/2026	MODELO:	SCUDO FURGON L2 100CV MT6 BUSINESS
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	22/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPI NCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	4595,37 €
Daños Interiores	94,58 €
Total Valoración	4689,95 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
215/65R16104T	43050	Neumático rueda repuesto - PIRELLI - Nueva	1,00	0,00	0,00	0,00
00098519218ZY	43160	Llanta rueda repuesto - NEGRO - Nueva	1,00	135,12	40,54	94,58

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_608884
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	549
Kilómetros	115.670

Equipamiento

VIN Query

ANTIPOLUCION NORMA EU6D FINAL - ECOE6DF	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE BASICO - SCA	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN VOLANTE - 4WE
ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - CYX	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - CYF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITON - TEXTIL GRIS OSCURO - 5KY	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE MANDO 3 BOTONES C/APERTURA PUERTA UNICA - 008
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 3RB	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 500
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS - 365	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS - 465
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 050	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BLANCO - JAA
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149	ACCESORIOS PACK INT NEGRO - 603
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - GTR	LUCES LUZ DIURNA LED - LM1
GENERALES PARAGOLPES EXTRA SERIE 2 - 4TU	GENERALES FIAT - MARCA00
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - JHC	COMERCIAL BATALLA MEDIA - PASMD
FECHA FABRICACIÓN 19/07/2022	EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX	MANUAL 6 VELOCIDADES - PCB0G0K
GENERAL CAMBIO MECANICO - TRMM005	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1
VERSION CONFIGURACION MERCADO ITALIA/CENTRO EUROPA - ALMC000	VERSION VAN - TCVAN
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 516	PUERTAS C/PUERTA LAT DR CORREDIZA - 523
VARIANTE LANZADERA VIP NIVEL 3 - LCM5V	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - Z1A
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 416	LLANTAS 7.0JX16" - 1M0
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO MECANICO - 2U8
DIRECCION CONTROL DINAMICO DE ESTABILIDAD (DSC) - 056	TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS	GENERAL BLUEHDI 1.5L 100CV SS E6DF - ENGD045
GENERAL 1.5CC - CC1.5	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - SSESS

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0006000655207	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	492,91			492,91
0009808757880	Aleta dl iz	1,00	492,85			492,85
0009808757980	Aleta dl dr	1,00	502,85			502,85
0009811788380	Luna parabrisas - ACUSTICO ATERMICO - Nueva	1,00	1.023,42			1.023,42
0000071730189	Jgo pegado luna parabrisas	1,00	28,42			28,42
0009808243180	Piloto tr iz	1,00	206,93			206,93
	Incluye: Jgo fijacion piloto tr iz, Lámpara intermitente tr iz, Lámpara posición-freno tr iz, Lámpara marcha atrás iz, Lámpara posición-niebla tr iz					
00096868957XT	Manilla exterior puerta carga tr iz	1,00	60,84			60,84
0009808082580	Panel ext puerta dl iz	1,00	536,03			536,03
0009808082480	Panel ext puerta dl dr	1,00	556,48			556,48
0001616869680	Carcasa retrovisor iz - Nueva	1,00	54,79			54,79
00098087471XT	Moldura puerta dl iz	1,00	92,57			92,57
215/65R16104T	Neumático rueda repuesto - PIRELLI - Nueva	1,00	0,00			0,00
00098519218ZY	Llanta rueda repuesto - NEGRO - Nueva	1,00	135,12			135,12

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 5050B70	Desmontar y montar Sensor lluvia	0,20 h	25,00			5,00
+ 7035A18EM	Sustituir Luna parabrisas					
T1 5540A44	Sustituir Piloto tr iz	0,20 h	25,00			5,00
I 5540A44	Desmontar y montar Piloto tr iz					
T1 5540B38	Ajustar faros	0,30 h	25,00			7,50
+ 7210E18EM	Sustituir Aleta dl iz / Sustituir Aleta dl dr					
T1 7005R37	Sustituir Carcasa retrovisor iz	0,20 h	25,00			5,00
I 7005R35	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
T2 7035A18EM	Sustituir Luna parabrisas	1,70 h	25,00			42,50
I 5050B34	Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas					
I 5050B34	Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas					
I 7035A18	Desmontar y montar Luna parabrisas					
I 7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 7040H30	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I 7065C68	Desmontar y montar Retrovisor interior					
NI 5050B70	Desmontar y montar Sensor lluvia					
- T1 7210E18EM	Sustituir Aleta dl iz / Sustituir Aleta dl dr	2,60 h	25,00			65,00
I 5540B07	Desmontar y montar Faro iz					
I 5540B08	Desmontar y montar Faro dr					
I 7210E10	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I 7210E18	Desmontar y montar Aleta dl iz					
I 7210E18	Desmontar y montar Aleta dl dr					
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Aleta dl iz					
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Aleta dl dr					
NI 5540B38	Ajustar faros					
T1 7210E36	Desmontar y montar Puerta dl dr	0,40 h	25,00			10,00
+ EM7402R	Sustituir Panel ext puerta dl dr					
I EM7401R	Ajustar Puerta dl dr					
T1 7210E36	Desmontar y montar Puerta dl iz	0,40 h	25,00			10,00
+ EM7402	Sustituir Panel ext puerta dl iz					

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	EM7401L	Ajustar Puerta dl iz					
- T1	EM69080	Sustituir Paragolpes dl (zona sup)	0,60 h	25,00			15,00
I	EM69080	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona sup)					
I	EM69080	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)					
- T2	EM7402	Sustituir Panel ext puerta dl iz	2,90 h	25,00			72,50
I	EM000TA	Trat. Anticorrosión Panel ext puerta dl iz					
NI	7210E36	Desmontar y montar Puerta dl iz					
NI	EM7402LS	Preparación para sust panel ext puerta dl iz					
T2	EM7402R	Sustituir Panel ext puerta dl dr	3,10 h	25,00			77,50
I	EM000TA	Trat. Anticorrosión Panel ext puerta dl dr					
NI	7210E36	Desmontar y montar Puerta dl dr					
NI	EM7402RS	Preparación para sust panel ext puerta dl dr					
T1	EM842SL	Sustituir Manilla exterior puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	25,00			25,00
T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,50 h	25,00			37,50
T2	GtT9006L	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	1,50 h	25,00			37,50
T2	GtT9006R	Reparar Lateral dr carro (zona tr)	1,50 h	25,00			37,50
T2	EM7402LS	Preparación para sust panel ext puerta dl iz	1,80 h	25,00			45,00
+	EM7402	Sustituir Panel ext puerta dl iz					
I	7205E36	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz					
T2	EM7402RS	Preparación para sust panel ext puerta dl dr	1,80 h	25,00			45,00
+	EM7402R	Sustituir Panel ext puerta dl dr					
I	7205E36	Desarmar/Despiezar Puerta dl dr					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Sustitución					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=1) (L=4)					
	GtP9006L	Lateral iz carro (zona tr) Reparación (S=1) (L=4)					
	GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Sustitución					
	GtP9006R	Lateral dr carro (zona tr) Reparación (S=2) (L=4)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Sustitución					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=4)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Sustitución					
	PLASTICO						
	GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					
	GtP8610L	Moldura puerta dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.183,21 €	Subtotal Horas MO	547,50 €	Subtotal Horas MO	393,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (21,90 h)	547,50 €	Subtotal M.O. (15,75 h)	393,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	547,50 €	Total mano de obra	393,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.183,21 €			Subtotal material	820,45 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	1.254,96 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.928,25 €			Total del material	820,45 €
				Total sin descuentos	1.214,20 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.214,20 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.928,25 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	547,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.214,20 €	Base del impuesto	4.689,95 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	4.689,95 €	IVA (21%)	984,89 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	5.674,84 €
				Total	5.674,84 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		

Equipamiento

VIN Query

ANTIPOLUCION NORMA EU6D FINAL - ECOE6DF	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE BASICO - SCA	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN VOLANTE - 4WE
ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - CYX	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - CYF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITON - TEXTIL GRIS OSCURO - 5KY	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE MANDO 3 BOTONES C/APERTURA PUERTA UNICA - 008
SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 3RB	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 500
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS - 365	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS - 465
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 050	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BLANCO - JAA
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149	ACCESORIOS PACK INT NEGRO - 603
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - GTR	LUCES LUZ DIURNA LED - LM1
GENERALES PARAGOLPES EXTRA SERIE 2 - 4TU	GENERALES FIAT - MARCA00
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - JHC	COMERCIAL BATALLA MEDIA - PASMD
FECHA FABRICACIÓN 19/07/2022	EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX	MANUAL 6 VELOCIDADES - PCB0G0K
GENERAL CAMBIO MECANICO - TRMM005	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1
VERSION CONFIGURACION MERCADO ITALIA/CENTRO EUROPA - ALMC000	VERSION VAN - TCVAN
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 516	PUERTAS C/PUERTA LAT DR CORREDIZA - 523
VARIANTE LANZADERA VIP NIVEL 3 - LCM5V	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - Z1A
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 416	LLANTAS 7.0JX16" - 1M0
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO MECANICO - 2U8
DIRECCION CONTROL DINAMICO DE ESTABILIDAD (DSC) - 056	TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS	GENERAL BLUEHDI 1.5L 100CV SS E6DF - ENGD045
GENERAL 1.5CC - CC1.5	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - SSESS

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		



IMGP3718.JPG



IMGP3719.JPG



IMGP3720.JPG



IMGP3722.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		



IMGP3721.JPG



IMGP3723.JPG



IMGP3724.JPG



IMGP3725.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		



IMGP3726.JPG



IMGP3728.JPG



IMGP3727.JPG



IMGP3729.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		



IMGP3730.JPG



IMGP3731.JPG



IMGP3732.JPG



IMGP3733.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608884	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	09/02/2026 14:58:12	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	09/02/2026 18:39:59	Matrícula	5770-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ058955		



IMGP3735.JPG



IMGP3734.JPG